

車両情報シート

管理番号	3210	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7188971

基本情報	年式	令和5(2023)年	8月
	エンジン型式	4HK1	
	排気量	5,190	cc
	馬力	240	ps
	最大積載量	2,750	kg
	車検	有	[令和8年8月22日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	中型	[中型(8t未満)]
	車体の長・幅・高	車検証:長 8,610 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,470 mm	
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	83 千km	[実走]
	タコグラフ	有	[] (年 月) デジタルタコグラフ
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	リターダ	無	[]
	エアサス	有	[リア]
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200	L+ L+ L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有 [種類 2.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	有
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/8/31
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: DMS 製造番号: W4DQ977
	床材質・形状	木 []
	内寸法	長 6,230 mm × 幅 2,400 mm × 高 2,400 mm
	間口	幅 2,280 mm × 高 2,290 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	990 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	5 対 [引出] 個
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	[]
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ アルミ
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)
	スタンバイ装置	* 有の場合→[コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

日付：2026/8/31

車両情報シート

管理番号	3210	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7188971

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		ターボ	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
	マフラー	水温	○
		状態	○
報告欄	排ガス・触媒装置	取付	○
	キャブチルト	黒煙・白煙	○
		動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
		量	○
	クラッチオイル	油漏れ	○
		異音	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○

報告欄			
-----	--	--	--

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄	ブレーキエア漏れ有		

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	ギアボックス	異音・折損	○
		異音・折損	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト	ヘッドライト	○
		ヘッドライト	○
	フォグランプ	フォグランプ	○
		フォグランプ	○
	ウインカー	ウインカー	○
		ウインカー	○
	ストップランプ	ストップランプ	○
		ストップランプ	○
	車幅灯(マーカー)	車幅灯(マーカー)	○
		車幅灯(マーカー)	○
電装関係(内装)	車高灯	車高灯	○
		車高灯	○
	作業灯・庫内灯	作業灯・庫内灯	○
		作業灯・庫内灯	○
	ナンバー灯	ナンバー灯	○
		ナンバー灯	○
	ワイパー	ワイパー	○
		ワイパー	○
	パワーウインドウ	パワーウインドウ	○
		パワーウインドウ	○
エアコン	集中ドアロック	集中ドアロック	○
		集中ドアロック	○
	ミラー機能	ミラー機能	○
		ミラー機能	○
	ホーン	ホーン	○
		ホーン	○
	オーディオ	オーディオ	○
		オーディオ	○
	バックアイカメラ	バックアイカメラ	○
		バックアイカメラ	○
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄	計器類 点灯状態	計器類 点灯状態	○
		計器類 点灯状態	○
	ルームランプ	ルームランプ	○
		ルームランプ	○
	セルモーター	セルモーター	○
		セルモーター	○
	バッテリー(状態)	バッテリー(状態)	○
		バッテリー(状態)	○
	オルタネータ(ダイナモ)	オルタネータ(ダイナモ)	○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
	コンプレッサー	コンプレッサー	○
		コンプレッサー	○
	風量・冷風	風量・冷風	○
		風量・冷風	○
	インジケーター(警告)ランプ点灯		
	その他報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		○
			○
			○
冷凍機	冷凍機作動		
	エバポレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音	
		ファンモータ	
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
	冷却水	液量	
	漏れ		
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ	残りmm表示
FF	4 4
FR	(1 A) (1 A)
RF	1 1 1 1
RR	(1 A) (1 A) (1 A) (1 A)
スベア	() () () ()
・タイヤサイズ	F 225/80R17.5
	R 225/80R17.5
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
・ホイール	* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入
・状態	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
	* 各タイヤのホイールを()に記入
	I 異常磨耗 ・ R 損傷 ・ H 亀裂 ・ N ひび割れ
	* タイヤの状態を()に記入

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3210	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7188971

日付： 2026/8/31

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	2本	上物:	3本	シートの状態	良好	()
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	有	破損	無	()
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	汚れ	少ない	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有	
整備記録簿	有				フロアマット	有	
	記録期間→ (R7.8 ・ R8.2)				欠品	無	()
						キャブ修復暦	無 ()
						フロントガラス状態	傷あり
						傷の程度→ 点キズ ・ ・	
						シャーシ サビ	小
						フレーム曲がり・修復暦	無 ()
						ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄