

車両情報シート

管理番号	3926	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2KG-FR1AHC	車台番号	FR1AH-113076

基本情報	年式	令和8(2026) 年 2 月	
	エンジン型式	A09C	
	排気量	8,860	cc
	馬力	380	ps
	最大積載量	13,900	kg
	車検	有 [令和9 年 2 月 1 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]	
	車体の長・幅・高	車検証:長 11,960 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,780 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[フロント]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [永久磁石]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	300 L+	300 L+ L
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	6×2(前2軸)	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ	キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [電動ミラー ・ 熱電ミラー ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/7/10
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トランテックス [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号: W090M36
	床材質・形状	木 [フラット]	
	内寸法	長 9,670 mm × 幅 2,410 mm × 高 2,500 mm	
	間口	幅 2,360 mm × 高 2,430 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm	
	床面地上高	1,290 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	9 対 [引出] 個	
	スタンション・ボール	スタンション: 個	ボール: 本
	壁厚	サイド: mm	リア: mm
	中間柱	可倒	
	ジョロダーレール	無 []	
	ネダ	横ネダ→ アルミ	縦ネダ→ 鉄
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	冷凍方式		
	設定温度	度 ~ 度	
	冷却テスト	庫内温度 度	h→ 度 (月測定)
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]	
	アワメータ	EG h	スタンバイ h
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	操作方法	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm
	その他情報		

車両情報シート

管理番号	3926	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2KG-FR1AHC	車台番号	FR1AH-113076

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	液量
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
		フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
	車高灯		○
		庫内灯	○
		ナンバー灯	○
電装関係(内装)	ワイバー		○
		パワーウインドウ	○
		集中ドアロック	○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
	オーディオ		○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモータ	○
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○
			○
			○
			○
インジケータ(警告)ランプ点灯	その他報告欄		○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
		ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
冷凍機	冷凍機作動		
		エバポレータ	ファン・風量
	コンプレッサー	異音	
		ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音	
		ファンモータ	
	冷媒サイトグラス	色・量	
		サブエンジン	油量・漏れ
パワーゲート	冷却水	異音	
		液量	
		漏れ	
報告欄	パワーゲート作動		
		ストッパー作動	
		ラジコン・リモコン作動	

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		14.5	14.5
		(2 B)	(2 B)
FR			
RF	14.5	14.5	14.5
	(2 B)	(2 B)	(2 B)
RR	14.5	14.5	14.5
	(2 B)	(2 B)	(2 B)
スペア		14.5	
		(2 B)	()
・タイヤサイズ F 275/80R 22.5			
R 275/80R 22.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	3926	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2KG-FR1AHC	車台番号	FR1AH-113076

日付： 2026/7/10

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ： 3本	上物： 2本	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク： キャブキーと同一	キーレス： 有	破損	無 ()	フロントガラス状態	良好
工具・ジャッキ	工具： 有	ジャッキ： 有	汚れ	無		傷の程度→ . .
取説各種	取扱説明書： 有	メンテナンスノート： 有	カーテン	有		シャーシ サビ
整備記録簿	無		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	記録期間→ ()		欠品	無 ()	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄