

車両情報シート

No	管理番号	4512	形状	トレーラ ウイング
	車名	フルハーフ	通称名	
	型式	DFPTF341A改	車台番号	DFPTF341A-27192

基本情報	年式	年 月		
	車両総重量	kg		
	最大積載量	26,600 kg		
	車検	[年 月 日]		
	積載クラス	[]		
	車体 長さ	車検証 mm	実測 mm	
	車体 幅	車検証 mm	実測 mm	
	車体 高さ	車検証 mm	実測 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	ABS	有	
	軸数[タイヤ総数]	3軸 [12輪]	タイヤ総数その他: []
	エアサス	有	
	リフトアックスル	有	
	ランディングギア	有 [電動: 無]	
	その他 車検証記載特記事項 改造内容など		

装備類	その他装備	
-----	-------	--

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/8/27

トレーラ ウイング ・ バン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ		
	型式	KL		
	製造番号[年式]	P2AN940 [令和8 年 5 月]		
	床材質・形状	木 [フラット]		
	内寸法 長	12650	mm	
	内寸法 幅	2410	mm	
	内寸法 高	2320	mm	
	間口 幅	2370	mm	
	間口 高	2260	mm	
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm		
	床面地上高	1340	mm	
	ラッシングレール	2	段	
	床フック	12	対 [引出]	
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: mm リア: mm		
	中間柱	可倒		
	ジョロダーレール	無 []		
横根太	鉄			
載替	無			
その他情報	ウイングセンタービーム有			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号[年式]	[年 月]		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温 度	h →	度
	スタンバイ装置	* 有の場合 → [コード]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ h	
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	無		[] *跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[			

車両チェックシート

管理番号	4512	形状	トレーラ ウイング
車名	フルハーフ	通称名	
型式	DFPTF341A改	車台番号	DFPTF341A-27192

日付:

トレーラ ウイング ・ パン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量		
		漏れ		
		汚れ		
		水混入		
		異音・振動		
	ターボ	油漏れ		
		異音		
		配管		
	ブローバイ・排圧			
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	
	ファンベルト	噴け不良		
		緩み・鳴き		
		液量		
		冷却水	漏れ	
		ウォーターポンプ	汚れ	
	マフラー	ホース損傷		
		水温		
		取付		
		排ガス・触媒装置	腐食	
			詰まり	
			黒煙・白煙	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り		
		ギア抜け		
		オイル漏れ		
		異音・振動		
	クラッチ	すべり		
		切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
	クラッチ マスターオイル	漏れ		
		デファレンシャル	油漏れ	
	デファレンシャル	異音		
		異音		
	プロペラドライブシャフト	異音		
		ガタ		
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スヘアキー キャブ		
	スヘアキー 燃料タンク		
	スヘアキー 上物	有	
	キーレス		
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン		
	フロアマット		
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ABS	エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	
		エア・コンプレッサ	漏れ	
			不良	
		坂道発進装置		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び		
		ガタ・異音		
	ギアボックス	油漏れ		
		パワーステアリング	損傷	
		油漏れ		
	リーフスプリング	異音		
		損傷		
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト			
	フォグランプ			
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー			
	パワーウィンドウ			
	集中ドアロック			
	格納ミラー			
	電動ミラー			
	ホーン			
	ラジオ・オーディオ			
	バックアイカメラ			
	計器類 点灯状態			
	ルームランプ			
電装関係(バッテリー)	セルモーター			
	バッテリー(ターミナル)			
	オルタネータ(ダイナモ)			
エアコン	コンプレッサー			
	風量			
	ガス			
インジケーター(警告)ランプ点灯				
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
	ウイングシリンダー			
	作動油 量・漏れ			
	冷凍機 作動			
報告欄 上記項目状況など記入	冷凍機 ガス			
	冷凍機 ファン作動 風量			
	パワーゲート作動			
	ラジコン・リモコン作動			

タイヤ [残りmm表示]	タイヤパターン表示図 R1: () () () () R2: (14) (14) (14) (14) R3: (2 A) (2 A) (2 A) (2 A) R4: (14) (14) (14) (14) スペア: (14) (2 A)									
	・ タイヤサイズ 285/85R 22.5									
	・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入									
	・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入									
	・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要									
	* 後ろ詰めで記載する。一軸ならR4に、二軸ならR3とR4に記載する。									

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	4512	形状	トレーラ ウイング
車名	フルハーフ	通称名	
型式	DFPTF341A改	車台番号	DFPTF341A-27192

日付:

トレーラ ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者	報告欄
シート破れ		キャブ修復暦	(		
破損	(	コーションプレート	有		
スイッチ類	(	フロントガラス状態	[	]	
汚れ			傷の程度 []()		
欠品	(	シャーシ サビ	無		
その他		フレーム曲がり・修復暦	無	(	
		ボデー修復暦	無	(	