

車両情報シート

管理番号	3959	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	QKG-FK62FZ	車台番号	FK62FZ-590503

基本情報	年式	平成28(2016)年 10月		
	エンジン型式	6M60		
	排気量	7,540	cc	
	馬力	240	ps	
	最大積載量	6,500	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	増トン [大型(11t以上)]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 9,810 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,400 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm *実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	541 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (平成28年 8月)		
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	無 []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100	L+	L+
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ [] 大型の場合→ []		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ワイド	←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・ 熱電ミラー]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]		
	ETC	有 [種類 1.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/3/9
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東プレ [] [平成28年 10月]		
	型式・製造番号	型式:	製造番号: F164739	
	床材質・形状	アルミ [縞板]		
	内寸法	長 7,320 mm × 幅 2,290 mm × 高 2,110 mm		
	間口	幅 2,290 mm × 高 2,100 mm		
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm		
	床面地上高	1,170 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 [] 個		
	スタンション・ポール	スタンション: 個	ポール: 本	
	壁厚	サイド: 75 mm	リア: 75 mm	
	中間柱			
	ジョロダーレール	無 []		
	ネダ	横ネダ→ アルミ	縦ネダ→ アルミ	
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	東プレ [] [平成28年 10月]		
	型式・製造番号	型式: XV72L0C-T	製造番号: F164739	
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~ -30 度		
	冷却テスト	庫内温度 6.5 度 2 h → -17.5 度 (3月測定)		
	スタンバイ装置	無 *有の場合→[コード]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ h	
	その他情報	外気温: 12度		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	極東開発工業 []		
	型式・製造番号	型式: CG1002H-B3MRA2	製造番号: 16T098756N	
	操作方法	[リモコン(コードタイプ) ・]		
	寸法(外寸)	幅: 2,190 mm	奥行: 1,570 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2,210 mm	奥行: 1,390 mm	
	その他情報			

日付: 2026/3/9

車両情報シート

管理番号	3959	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	QKG-FK62FZ	車台番号	FK62FZ-590503

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	滲み
			異音	○
	ターボ		振動	○
			油漏れ	○
	フェューエルポンプ		異音	○
			漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	鳴き小	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ		漏れ・汚れ・損傷	○
			水温	○
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置		取付	○
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
		冷凍機作動	○
冷凍機	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	ファンモータ	○	
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油漏れ	○
		異音	○
冷却水		液量	○
		漏れ	○
		○	
パワーゲート	パワーゲート作動	ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
		○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○	
		入れやすさ	○	
		オイル漏れ	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチオイル	量	○	
	デフレンシヤル	油漏れ	滲み	
	プロペラ・ドライブシャフト		異音	○
			ガタ	○
	PTO		作動不良	○
			オイル漏れ	○
		異音	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	1箇所球切れ		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
ホーン	○				
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○		
		○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	12	12	
	(3 B)	(3 B)	
FR			
	()	()	
RF	12	12	13
	(3 B)	(3 B)	(3 B)
RR			
	()	()	()
スペア		10	
	(2 B)	()	
*タイヤサイズ F 265/70R 19.5			
R 265/70R 19.5			
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
*各タイヤのホイールを()に記入			
*状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
*タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3959	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	QKG-FK62FZ	車台番号	FK62FZ-590503

日付: 2026/3/9

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ: 2本	上物: 無	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク: 無	キーレス: 無	破損	無 ()	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具: 無	ジャッキ: 有	汚れ	少ない		傷の程度→ 点キズ・飛石・
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 有	カーテン	有	シャーシ サビ	小
整備記録簿	無		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	記録期間→ ()		欠品	無 ()	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄

運転席側ストップランプカバー割れ
 観音扉内側凹み多数