

車両情報シート

No	管理番号	2765	形状	塵芥車
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	2RG-FAV0	車台番号	FEAV0-610277

基本情報	年式	令和6 (2024) 年 12 月		
	エンジン型式	4P10		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	有 [令和8 年 12 月 4 日]		
	免許区分	準中型 (7.5t未満)		
	車体 長さ	車検証 5220 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 1860 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 2300 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	5 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ディスク]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	70	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4 × 2		
	小型形状	高床	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無 []		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	無		
坂道発進補助装置	有			
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和		[		]
	型式	GT042-5434				
	製造番号[年式]	H2409479xxx		[	年	月]
	方式	プレス式		*その他→ ()		
	容積	4.6	m3			
	反転装置	無				
	スケール	無				
	載替	無				
その他情報						

日付: 2025/7/15

塵芥車

塵芥車

管理番号	2765	形状	塵芥車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEAV0	車台番号	FEAV0-610277

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
マフラー		取付	○	
排ガス・触媒装置	腐食	○		
	詰まり	○		
	黒煙・白煙	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル 漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
		プロペラ・ドライブシャフト 異音	○	
	PTO	ガタ	○	
		作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スハアキー キャブ	有	
	スハアキー 燃料タンク	有	
	スハアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーデン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
	ギアボックス	油漏れ	○		
	パワーステアリング	損傷	○		
	リーフスプリング	油漏れ	○		
		異音	○		
		損傷	○		
		エアサス	損傷		
		エア漏れ			
		作動不良			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウィンドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	作動		○	
	スイッチ類		○	
	油圧漏れ		○	
	その他 損傷		○	
報告欄				
上記項目状況など記入				

タイヤ
[残りmm表示]

The diagram illustrates tire wear patterns for four axle configurations: FF (Front-Front), FR (Front-Right/Left-Front), RF (Right/Left-Front-Front), and RR (Right-Left-Front-Front). For each axle type, there are two steering configurations: 'スベア' (Steering) and '非スベア' (Non-steering). The 'スベア' configurations show asymmetric wear patterns (e.g., more wear on the left side of the tire), while the '非スベア' configurations show symmetric wear patterns. The diagram uses colored boxes to represent the tire tread: white for the center, yellow for the shoulders, and red for the edges. The remaining tread depth is indicated by the number '8' in the center of the tire.

- ・ タイヤサイズ F 205/85R16
R 205/85R16
- ・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入
- ・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入
- ・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

Copyright (c) 2024 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved



車両チェックシート

管理番号	2765	形状	塵芥車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEAV0	車台番号	FEAV0-610277

日付:

塵芥車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無	()	
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	有		
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	良好	[]	
汚れ	無				傷の程度 []()	
欠品	無	()	シャーシ サビ	無		
その他			フレーム曲がり・修復暦	無	()	
			ボデー修復暦	無	()	