

日付： 2025/5/23

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	3078	形状	ウイング(P/G付)
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	TKG-FEB90	車台番号	FEB90-530115

基本情報	年式	平成26 (2014)	年	3 月
	エンジン型式	4P10		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	175 ps		
	最大積載量	3,600 kg		
	車検	検切	[年 月 日]	
	免許区分	中型 (8t未満)		
	車体 長さ	車検証 6480 mm	実測 mm	
	車体 幅	車検証 2190 mm	実測 mm	
	車体 高さ	車検証 3270 mm	実測 mm	
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	274 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	AT	速 セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC	[ディスク]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	100 L + L + L	
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型形状	全低床	←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有 [種類 不明]
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	無
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ	[]
	型式	DMM	
	製造番号[年式]	W2D1305	[年 月]
	床材質・形状	木	[フラット]
	内寸法 長	4350 mm	
	内寸法 幅	2060 mm	
	内寸法 高	2230 mm	
	間口 幅	1960 mm	
	間口 高	2110 mm	
	サイドドア	無	[]
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm	
	床面地上高	970 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	7 対 [引出]	
	スタンション	個	
	壁厚	サイド: mm リア: mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	無	[]
	横根太	鉄	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	外気温 度 h → 度
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒ [コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [跳上] *跳上の場合⇒ [バランス]
	メーカー	日本フルハーフ
	型式	KB3H
	製造番号	G503275
	寸法 (外寸)	幅: 2000 mm 高: 1500 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 1910 mm 高: 1220 mm
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	3078	形状	ウイング(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	TKG-FEB90	車台番号	FEB90-530115

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	○
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置			
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉		○	
	ウイングシリンダー		○	
冷凍機	作動油 量・漏れ		○	
	冷凍機作動			
	エバポレータ	ファン・風量		
		異音		
	コンプレッサー	ベルト張・鳴		
	コンデンサ	異音		
	冷媒サイトグラス	色・量		
パワーゲート	サブエンジン	油量・漏れ		
		異音		
	パワーゲート作動		○	
	ラジコン・リモコン作動		○	
報告欄 上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
	クラッチ	すべり			
		切れ不良			
		切れ位置			
		異音			
	クラッチ マスターオイル	漏れ			
	デファレンシャル	油漏れ	○		
		異音	○		
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		×	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		×	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄	車幅灯左右1つずつ点灯×			
	庫内灯4つすべて×			

タイヤ [残りmm表示]	スペア			
	FF	8.5	8.5	
	FR	(3 A)	(3 A)	
	RF	9	9.5	9.5
	RR	(3 A)	(3 A)	(3 A)
・ タイヤサイズ F 215/70R 17.5				
R 215/70R 17.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	


車両チェックシート

管理番号	3078	形状	ウイング(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	TKG-FEB90	車台番号	FEB90-530115

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	傷あり [飛石] ()	
汚れ	中		傷の程度 [飛石] ()	
欠品	有 (運転席側灰皿)	シャーシ サビ	小	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	