

車両情報シート

管理番号	3759	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZC605M	車台番号	XZC605-0032463

基本情報	年式	令和3(2021) 年 12 月			
	エンジン型式	N04C			
	排気量	4,000	cc		
	馬力	150	ps		
	最大積載量	1,950	kg		
	車検	抹消	[年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型	[準中型(5t未満)]		
	車体の	車検証:長 5,060 mm ・ 幅 1,880 mm ・ 高 2,760 mm			
	長・幅・高さ	実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm			
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ					

車両情報	走行km	125 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	AT 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC [ディスク]	
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	80 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄	
	ベッド	無	
	エアコン	有 [マニュアル]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]	
	オーディオ	有 [社外] [ラジオ ・ ナビ ・ CD]	
	ETC	有 [種類 2.0]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	有	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進装置	無	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/1/9
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

1

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東ブレ [] [令和3 年 9 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号: F215015	
	床材質・形状	鉄 [フラット]	
	内寸法	長 3,050 mm × 幅 1,730 mm × 高 1,790 mm	
	間口	幅 1,730 mm × 高 1,760 mm	
	サイドドア	有 [スライド]	
	サイドドア寸法	幅 800 mm × 高 1,600 mm	
	床面地上高	880 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本	
	壁厚	サイド: 50 mm リア: 50 mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	無 []	
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	東ブレ [] [令和3 年 9 月]	
	型式・製造番号	型式: XV22H0C-Q 製造番号: F215015	
	冷凍方式	直結式	
	設定温度	30 度 ~ -5 度	
	冷却テスト	庫内温度 2.5 度 2 h→ -5.5 度 (1 月測定)	
	スタンバイ装置	無 * 有の場合→[コード]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報	外気温:5度	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	操作方法	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm	

日付： 2026/1/9

車両情報シート

管理番号	3759	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZC605M	車台番号	XZC605-0032463

ウイング ・ パン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		油漏れ	○
	ターボ	異音	○
		漏れ	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
報告欄		黒煙・白煙	○
		動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	
		入れやすさ	
		オイル漏れ	
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		方々・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
	ウイングシリンダー		
	作動油 量・漏れ		
冷凍機	冷凍機作動		○
	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
		ファンモータ	○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	
	異音		
	冷却水	液量	○
		漏れ	○
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		7	7
FR		(1 A)	(1 A)
RF	7	7	6
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	()	()	()
スペア		9	
		(1 A)	()
・タイヤサイズ F 195/75R 15			
R 195/75R 15			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3759	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZC605M	車台番号	XZC605-0032463

日付： 2026/1/9

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	2本	上物:	2本	シートの状態	良好	()
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	有	破損	有	(助手席側灰皿欠け)
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	少ない	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	無	カーテン	無	
整備記録簿	無				フロアマット	有	
	記録期間→	()			欠品	無	()
						シャーシ サビ	小
						フレーム曲がり・修復暦	無 ()
						ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄