

車両情報シート

No	管理番号	U0120	形状	ダンプ
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	TKG-XZC610	車台番号	XZC610T

基本情報	年式	平成26(2014) 年 7月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000 cc		
	馬力	135 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	抹消	[年 月 日]	
	積載クラス	小型(5t未満)		
	車体 長さ	車検証 4690 mm	実測 mm	
	車体 幅	車検証 1690 mm	実測 mm	
	車体 高さ	車検証 196 mm	実測 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	85,762 千km	[実走]	
	タコグラフ	有	[一体]	(年 月)
	シフト	MT	5速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ディスク]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	無	[]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置			
	PM装置			
	燃料タンク	L + L + L		
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4x2		
	小型形状	全低床	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	無		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有	[マニュアル]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	無		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正] [. . .]	
	ETC	有		
	バックカメラ	無	[]	
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2024/6/7

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボディ)	メーカー	新明和	[]
	型式	DR2-01105Y	
	製造番号[年式]	S-50577xxx	[年 月]
	内寸法 長	3050 mm	
	内寸法 幅	1590 mm	
	内寸法 高	320 mm	
	床厚み	60 mm	二重張 [無]
	ボデー材質1	鉄	
	ボデー材質2		
	リアゲート	下開	
	リアゲート水密	無	
	コボレーン	有	[シート](手動)
	底形状	角底	
	形状(小型)	標準	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	吊荷重	[]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[]	*跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]	
	型式		
	製造番号		
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm
	ストップバー迄寸法	幅: mm	高: mm
	その他情報		

車両チェックシート

2

管理番号	U0120	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	TKG-XZC610	車台番号	XZC610T

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
	エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	プローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ		
報告欄		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	


項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合		
	ABS			
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合		
	坂道発進装置			
	エア・コンプレッサー	漏れ		
		不良		
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動		○	
	ホイスト		○	
	作動油・量・漏れ		○	
	曲がり・ねじれ			
	その他 損傷			
	クレーン作動			
	作動油・量・漏れ			
	ラジコン操作			
	フックイン作動			
	ワイヤー			
報告欄	その他 損傷			
	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスター油	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
PTO		異音	○	
		ガタ	○	
		作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
報告欄		ガタ・異音	○	

項目	有無	対応
装備類	スヘアキー キャップ	有
	スヘアキー 燃料タンク	有
	スヘアキー 上物	無
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	整備記録簿	有
	カーテン	無
	フロアマット	有
	工具	無
	ジャッキ	無



点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)

車両チェックシート






3

管理番号	U0120	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	TKG-XZC610	車台番号	XZC610T

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装	点検者 報告欄
シート破れ 無 無損 無 () スイッチ類 良好 () 汚れ 少ない 欠品 無 () その他	キャブ修復歴 無 () キャブ・コーチンプレート フロントガラス状態 良好 [] 傷の程度 [] () シャーシ サビ フレーム曲がり・修復歴 ボデー修復歴 小 無 () 無 ()	