

車両情報シート

No	管理番号	3032	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-114785

基本情報	年式	令和元(2019) 年 10 月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	210 ps		
	最大積載量	2,300 kg		
	車検	検切 [年 月 日]		
	免許区分	中型(8t未満)		
	車体 長さ	車検証	8640 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3200 mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	480 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [別体] (年 月)		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L +	L + L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4 × 2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	ワイド	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 []	
	バックカメラ	有 [カラー]	
オートクルーズ	無		
坂道発進補助装置	有		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/5/26

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス			[		]		
	型式								
	製造番号[年式]	V017F38-01		[		年	月	]	
	床材質・形状	アルミ		[	キーストン			]	
	内寸法 長	6180	mm						
	内寸法 幅	2300	mm						
	内寸法 高	2060	mm						
	間口 幅	2300	mm						
	間口 高	2020	mm						
	サイドドア	有		[	片開			]	
	サイドドア寸法	幅:	1200	mm	高:	1990	mm		
	床面地上高	1110	mm						
	ラッシングレール	2	段						
	床フック			対	[				]
	スタンション	個							
	壁厚	サイド:	50	mm	リア:	75	mm		
	中間柱								
	ジョロダーレール	有		[	レール			]	
	横根太	アルミ							
	載替	無							
その他情報	ジョロダーレール4列								

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 []		
	型式	TDJS50A-L2		
	製造番号[年式]	945700743	[令和元 年 月]	
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30	度 ~	-30 度
	冷却テスト	外気温	24 度	3 h → -11 度
	スタンバイ装置	無	* 有の場合⇒ [コード]	
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報	5月測定		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	新明和 []		
	型式	TRAK10-6485D		
	製造番号	S00906987		
	寸法(外寸)	幅: 2200	mm	高: 1550 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2100	mm	高: 1390 mm
	その他情報	能力1000kg ラジコン有り		

車両チェックシート

管理番号	3032	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-114785

2
日付： 2025/5/26

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		漏れ	○	
	クラッチ マスターオイル		○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	ワイパー		○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	パワーウインドウ		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
	セルモーター		○	
			○	
			○	
電装関係(バッテリー)	バッテリー(ターミナル)		○	
			○	
エアコン	コンプレッサー		○	
			○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	風量		○	
			○	
その他報告欄	ガス		○	
			○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
ウイング	ウイングシリンダー			
冷凍機	作動油 量・漏れ		○	
パワーゲート	ファン・風量		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
ラジコン・リモコン作動	異音		○	
			○	
			○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	6	5	
	FR	(3 A)	(3 A)	
	RF			
	RR	7	7	6
		(3 A)	(3 A)	(3 A)
・ タイヤサイズ F 225/80R17.5				
R 225/80R17.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	3032	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-114785

日付: 2025/5/26

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	無	右ドア板金 塗装 跡 運転席 ベッド タバコ焼け跡
破損	有 (ETC入れ)	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	傷あり [修正可] 修正済	
汚れ	中		傷の程度 [飛石] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	小	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	