

車両情報シート

No	管理番号	2996	形状	冷凍車
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	QKG-FR1EXBG	車台番号	FR1EXB-13376

基本情報	年式	平成25 (2013)	年	3 月
	エンジン型式	E13C		
	排気量	12,910 cc		
	馬力	380 ps		
	最大積載量	13,000 kg		
	車検	抹消	[年 月 日]	
	免許区分	大型(11t以上)		
	車体 長さ	車検証 11980 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 3780 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	994 千km	[実走]
	タコグラフ	有	[別体] (平成25 年 1 月)
	シフト	セミAT	速 セミATの場合⇒ [プロシフト] 他()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[リターダ] リターダの場合⇒ [永久磁石]
	エアサス	有	[リア]
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	300 L + 250 L + L	
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	6×2 (前2軸)	
	小型形状	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	ハイルーフ
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無 []
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2025/6/6

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	矢野特殊	[]
	型式	TPA6554	
	製造番号[年式]	B130109	[平成25 年 2 月]
	床材質・形状	アルミ	[キーストン]
	内寸法 長	9400 mm	
	内寸法 幅	2270 mm	
	内寸法 高	2230 mm	
	間口 幅	2290 mm	
	間口 高	2230 mm	
	サイドドア	有	[片開]
	サイドドア寸法	幅: 1450 mm 高: 2010 mm	
	床面地上高	1310 mm	
	ラッシングレール	3 段	
	床フック	対 []	
	スタンション	個	
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	有	[レール]
	横根太	アルミ	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重	[]
	型式	TU100SA-CAN	
	製造番号[年式]	397100026BL	[年 月]
	冷凍方式	別エンジン	
	設定温度	30 度 ~ -35 度	
	冷却テスト	外気温 27.3 度 3 h → -18.9 度	
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [コード 無]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	無	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー		[]
	型式		
	製造番号		
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm	
	その他情報		

車両チェックシート

管理番号	2996	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QKG-FR1EXBG	車台番号	FR1EXB-13376

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水 ウォーターポンプ	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		漏れ	○	
	クラッチ マスターオイル		○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		×	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄	車幅灯左一つ点灯×			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 異音 コンプレッサー コンデンサ 異音 ファンモータ 冷媒サイトグラス 色・量 サブエンジン 油量・漏れ 異音		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
パワーゲート	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動			
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	15	15	
		(3 A)	(3 A)	
	FR			
		()	()	
	RF	15	15	15
		(3 A)	(3 A)	(3 A)
	RR	15	15	15
		(3 A)	(3 A)	(3 A)
		スベア	5	
		(2 A)	()	
・ タイヤサイズ F 275/80R 22.5				
R 275/80R 22.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	2996	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	KKG-FR1EXBG	車台番号	FR1EXB-13376

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄		
シート破れ	無	へたり有	キャブ修復暦	無		
破損	無		キャブ・コーションプレート	有		
スイッチ類	良好		フロントガラス状態	傷あり		[点キズ]
汚れ	少ない			傷の程度		[点キズ] (
欠品	有		シャーシ サビ	大		
その他			フレーム曲がり・修復暦	無		
			ボデー修復暦	無		