

車両情報シート

No	管理番号	2690	形状	冷凍ウイング(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-104693

基本情報	年式	令和6 (2024)	年	11 月
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	260 ps		
	最大積載量	6,100 kg		
	車検	有	[	令和7 年 11 月 26 日]
	免許区分	大型(11t以上)		
	車体 長さ	車検証 8740 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 3520 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2 千km [実走]		
	タコグラフ	有	[別体]	(令和6 年 8 月)
	シフト	MT	7 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状		←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED								
	フォグランプ	有								
	キャブ幅	ワイド								
	キャブルーフ	標準								
	キャブグレード	標準								
	ベッド	有								
	エアコン	有	[	オート	]					
	エアバッグ	有								
	パワーウィンドウ	有								
	集中ドアロック	有								
	格納ミラー	有								
	電動ミラー	無								
	オーディオ	有	[	純正	]	[	ラジオ	・	・	]
	ETC	有	[	2.0	]					
	バックカメラ	有	[	カラー	]					
	オートクルーズ	有								
坂道発進補助装置	有									
その他装備										

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2025/5/7

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス	[		]
	型式				
	製造番号[年式]	W004K90-02	[		年 月]
	床材質・形状	アルミ	[	アンチスリップ	]
	内寸法 長	6220	mm		
	内寸法 幅	2390	mm		
	内寸法 高	2310	mm		
	間口 幅	2370	mm		
	間口 高	2220	mm		
	サイドドア	無	[		]
	サイドドア寸法	幅:	mm	高:	mm
	床面地上高	1110	mm		
	ラッシングレール	2	段		
	床フック		対	[	]
	スタンション		個		
	壁厚	サイド:	30	mm	リア: 35 mm
	中間柱				
	ジョロダーレール	無	[		]
	横根太	アルミ			
	載替	無			
	その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重				[		]
	型式	TDJS50J-1L2						
	製造番号[年式]	4A2100536BL		[	令和6 年		月	]
	冷凍方式	直結式						
	設定温度	30	度	~	-30	度		
	冷却テスト	外気温	21	度	3	h	→	-1.2 度
	スタンバイ装置	無	* 有の場合→		[	コード		]
	アワメータ	EG	h	スタンバイ	h			
	その他情報							

上物情報3 (ゲート)	形状	有	[	格納	]	*跳上の場合⇒	[		]
	メーカー	新明和	[		]				
	型式	RAK10-6495D							
	製造番号	S2408003887							
	寸法(外寸)	幅:	2200	mm	高:	1550	mm		
	ストッパー迄寸法	幅:	2100	mm	高:	1400	mm		
	その他情報	能力1000kg ラジコン有り							

車両チェックシート

管理番号	2690	形状	冷凍ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-104693

日付：2025/5/7

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモータ		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		○	
			○	
			○	
冷凍機	冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 異音 コンプレッサー コンデンサ 異音 ファンモータ 冷媒サイトグラス 色・量 サブエンジン 油量・漏れ 異音		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
パワーゲート	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動		○	
			○	
			○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	FF			
		13	13	
		(2 A)	(2 A)	
	FR			
	RF			
	13	13	13	13
	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
	RR			
スベア				
14				
(2 A)				
・ タイヤサイズ F 265/70R19.5				
R 265/70R19.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)




車両チェックシート

管理番号	2690	形状	冷凍ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-104693

日付： 2025/5/7

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	良好 [] ()	
汚れ	無		傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	無 ()	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	