

## 車両情報シート

管理番号	3471	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-141596

基本情報	年式	令和7(2025) 年 8 月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5120	cc	
	馬力	240	ps	
	最大積載量	2150	kg	
	車検	有	[ 令和9 年 8 月 26 日 ]	←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	中型	[ 中型(8t未満) ]	
	車体の長・幅・高さ	車検証: 長 実測: 長	8,740 mm mm	・ 幅 2,490 mm mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2 千km	[ 実走 ]
	タコグラフ	有	[ 別体 ] ( 令和7年4月 )
	シフト	MT	6速 セミATの場合⇒[ ]
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ ドラム ]
	ABS	有	
	リターダ	有	[ EG ]
	エアサス	有	[ リア ]
	速度抑制装置	無	
NOx・PM	適合		
燃料タンク	200	L+ L+	L
燃料	軽油	[ ]	
アドブルー使用	有		
駆動方式	4×2		
小型・大型形状	小型の場合→		大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
キャブルーフ・幅	キャブルーフ:	標準
ベッド	有	
エアコン	有	[ オート ]
エアバッグ	有	
パワーウィンドウ	有	
集中ドアロック	有	
ミラー機能	有	[ 格納ミラー · · · ]
オーディオ	有	[ 純正 ] [ ラジオ · · · ]
ETC	有	[種類 2.0 ]
バックカメラ	有	[ カラー ]
ドライブレコーダー	無	
オートクルーズ	有	
坂道発進装置	有	
その他装備		

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/1/9  
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー・[年式]	日本フルハーフ	[ ]	[ ]	年	月
	型式・製造番号	型式: GLF7	製造番号: E5G7145			
	床材質・形状	アルミ	[ キーストン ]			
	内寸法	長 6,210 mm	×	幅 2,260 mm	×	高 2,210 mm
	間口	幅 2,270 mm	×	高 2,200 mm		
	サイドドア	有	[ 片開 ]			
	サイドドア寸法	幅 1,300 mm	×	高 2,140 mm		
	床面地上高	1,150 mm				
	ラッシングレール	2 段				
	床フック	対	[ ]		個	
	スタンション・ポール	スタンション:	個	ポール:	本	
	壁厚	サイド: 75 mm		リア: 75 mm		
	中間柱					
	ジョロダーレール	無	[ ]			
	ネダ	横不ダ→	アルミ	縦ネダ→	アルミ	
	載替	無				
その他情報						

上物情報3 (ゲート)	形状	有	[ 格納 ]	※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	新明和	[ ]	
	型式・製造番号	型式: RAK10-6495D	製造番号: S2408002863	
	操作方法	[ リモコン(コードタイプ) ]	[ ]	
	寸法(外寸)	幅: 2,200 mm	奥行: 1,550 mm	
	ストップバー迄寸法	幅: 2,100 mm	奥行: 1,400 mm	
その他情報				

## 車両情報シート

管理番号	3471	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-141596

2

日付: 2026/1/9

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	ウイング	開閉	
ウイング		ウイングシリンダー	
		作動油量・漏れ	
冷凍機		冷凍機作動	○
	エバボレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	冷媒サイトグラス	ファンモータ	○
	サブエンジン	色・量	○
		油量・漏れ	
	冷却水	異音	
		液量	
		漏れ	
パワーゲート		パワーゲート作動	○
	ストップバー作動		○
	ラジコン・リモコン作動		○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		力々	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーク)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
電装関係(内装)	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
	エアコン	コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
		インジケーター(警告)ランプ点灯	○
	その他報告欄		

タイヤ	[残りmm表示]			
FF	13.5	13.5		
FR	(2 A)	(2 A)		
RF	13.5	13.5	13.5	
RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
スペア	13.5	13.5	(2 A)	(2 A)
・タイヤサイズ	F 225/80R 17.5			
	R 225/80R 17.5			
・タイヤパターン	1タテ溝・2ミックス・3スタッズレス・4その他			
	*各タイヤのタイヤパターンを( )に記入			
・ホイール	A 鉄・B アルミ・C 鉄(メッキ)			
	*各タイヤのホイールを( )に記入			
・状態	イ 異常磨耗・ロ 損傷・ハ 亀裂・ニ ひび割れ			
	*タイヤの状態を( )に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

## 車両情報シート






3

管理番号	3471	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-141596

日付： 2026/1/9

ウイング・バン・冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装				外装			
キー各種	キャブ： 3本	上物： 5本以上	シートの状態	良好 ( )	キャブ修復歴	無 ( )		
	燃料タンク： キャブキーと同一	キーレス： 無	破損	無 ( )	フロントガラス状態	良好		
工具・ジャッキ	工具： 有	ジャッキ： 有	汚れ	無		傷の程度→	●	●
取説各種	取扱説明書： 有	メンテナンスノート： 有	カーテン	有	シャーシ サビ	無		
整備記録簿	無	記録期間→ ( )	フロアマット	有	フレーム曲がり・修復歴	無 ( )		
			欠品	無 ( )	ボデー修復歴	無 ( )		

## 点検者 報告欄

--