

車両情報シート

No	管理番号	3337	形状	ダンプ
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FE2ACA	車台番号	FE2AC-105690

基本情報	年式	令和7(2025) 年 6 月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	7,900 kg		
	車検	有 [令和8 年 6 月 25 日]		
	免許区分	大型(11t以上)		
	車体 長さ	車検証	5990 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2320 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	2570 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和7 年 3 月)		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [EG]		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100 L +	L +	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無 []		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/9/26

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	極東開発工業 []		
	型式	DD07-492		
	製造番号[年式]	24U068812Y [年 月]		
	内寸法 長	3600 mm		
	内寸法 幅	2060 mm		
	内寸法 高	600 mm		
	床厚み	5 mm 二重張 [無]		
	ボデー材質1	鉄		
	ボデー材質2	不明		
	リアゲート	下開		
	リアゲート水密	無		
	コボレーン	有 [シート] (自動)		
	底形状	角底		
	形状(小型)			
	載替	無		

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号[年式]	[年 月]		
	吊荷重	[]		
	クレーン段数			
	操作			
	フックイン			
	リアジャッキ			
	載替			
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー寸法	幅:	mm	高: mm

車両チェックシート

管理番号	3337	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACA	車台番号	FE2AC-105690

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)		
		車高灯		
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
	ワイパー		○	
		パワーウインドウ	○	
		集中ドアロック	○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー		
電装関係(内装)	ワイパー		○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
	セルモーター		○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
	エアコン	コンプレッサー	○	
		風量	○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動		○	
		ホイスト	○	
		作動油 量・漏れ	○	
		曲がり・ねじれ	○	
		その他 損傷	○	
		クレーン作動		
		作動油・量・漏れ		
		ラジコン操作		
		フックイン作動		
		ワイヤー		
報告欄	上記項目状況など記入	その他 損傷		

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	8.5	8.5	
	FR	(1 A)	(1 A)	
	RF	(9)	(9)	(9)
	RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	スベア	8		
		(1 A)	()	
	・ タイヤサイズ	F 245/70R 19.5		
		R 265/70R 19.5		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他		
	・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)		
	・ 状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入		
		* 各タイヤのホイールを()に記入		
		* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
		* ない場合は記載不要		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)





車両チェックシート

管理番号	3337	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACA	車台番号	FE2AC-105690

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	良好 []	
汚れ	無		傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	無	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	