

車両情報シート

No	管理番号	37222	形状	ダンプ
	車名	いすゞ	通称名	フォワード
	型式	2RG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7136181

基本情報	年式	平成31 (2019)	年	1 月
	エンジン型式	4HK1		
	排気量	5,190 cc		
	馬力	210 ps		
	最大積載量	3,600 kg		
	車検	有	[令和8 年 2 月 12 日]	
	免許区分	中型(8t未満)		
	車体 長さ	車検証 5420 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2200 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 2470 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	20 千km	[実走]	
	タコグラフ	無	[] (年 月)	
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []	
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	90 L + L + L		
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有	[オート]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[社外] [ラジオ ・ ナビ ・]	
	ETC	有	[2.0]	
	バックカメラ	無	[]	
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2025/4/8

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和	[]	
	型式	DR4-0003SY		
	製造番号[年式]	S91061xxx	[年 月]	
	内寸法 長	3340 mm		
	内寸法 幅	2050 mm		
	内寸法 高	310 mm		
	床厚み	6 mm	二重張	[有]
	ボデー材質1	鉄		
	ボデー材質2	不明		
	リアゲート	下開		
	リアゲート水密	無		
	コボレーン	有	[シート] (自動)	
	底形状	角底		
	形状(小型)			
	載替	無		

上物情報2 (クレーン)	メーカー		[]	
	型式			
	製造番号[年式]		[年 月]	
	吊荷重		[]	
	クレーン段数			
	操作			
	フックイン			
	リアジャッキ			
	載替			
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状		[] *跳上の場合⇒ []	
	メーカー		[]	
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm		
	ストッパー寸法	幅: mm 高: mm		

車両チェックシート

管理番号	37222	形状	ダンプ
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7136181

2
日付： 2025/3/18

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		漏れ	○	
	クラッチ マスターオイル	油漏れ	○	
	デファレンシャル	異音	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
報告欄		作動不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(バッテリー)	セルモータ バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
			○	
エアコン	コンプレッサー 風量 ガス		○	
			○	
			○	
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄			○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動 ホイスト 作動油 量・漏れ 曲がり・ねじれ その他 損傷 クレーン作動 作動油・量・漏れ ラジコン操作 フックイン作動 ワイヤー その他 損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
報告欄 上記項目状況など記入				

タイヤ
[残りmm表示]

FF

FR

RF

RR

8

7

(1 A)

(1 A)

()

()

()

()

10

7

8

7

(1 A)

(1 A)

(1 A)

(1 A)

()

()

()

()

スベア

()

()

()

スベアタイヤ欠品

・ タイヤサイズ F 225/80R17.5

R 225/80R17.5

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入

* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

* 各タイヤのホイールを()に記入

* 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入

* ない場合は記載不要

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	37222	形状	ダンプ
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7136181

日付： 2025/3/18

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	良好 []	
汚れ	少ない		傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	無	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	