

車両情報シート

No	管理番号	37103	形状	冷凍ウイング(P/G付)
	車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
	型式	QKG-FY54VY	車台番号	FY54VY-530094

基本情報	年式	平成25 (2013)	年	12	月
	エンジン型式	6R10			
	排気量	12,800 cc			
	馬力	380 ps			
	最大積載量	10,700 kg			
	車検	検切	[	年	月 日]
	免許区分	大型(11t以上)			
	車体 長さ	車検証 11990 mm	実測	mm	
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm	
	車体 高さ	車検証 3780 mm	実測	mm	
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	951 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	MT	7 速 セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[リターダ] リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	有	[リア]
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	300 L + 200 L + L	
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	6×4	
小型形状		←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無	[種類]
	バックカメラ	有	[カラー]
	オートクルーズ	有	
坂道発進補助装置	有		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/5/14

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ	[		]
	型式	RMZ			
	製造番号[年式]	W8D8267	[	年	月]
	床材質・形状	アルミ	[	キーストン	]
	内寸法 長	9350 mm			
	内寸法 幅	2310 mm			
	内寸法 高	2430 mm			
	間口 幅	2280 mm			
	間口 高	2390 mm			
	サイドドア	無	[		]
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm			
	床面地上高	1120 mm			
	ラッシングレール	2 段			
	床フック	対 [		]	
	スタンション	個			
	壁厚	サイド: mm リア: mm			
	中間柱				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重	[		]
	型式	TDJS100A-L2			
	製造番号[年式]	362200112BL	[	年	月]
	冷凍方式	直結式			
	設定温度	30 度 ~ -30 度			
	冷却テスト	外気温 17.9 度 3 h → -5.4 度			
	スタンバイ装置	無 *有の場合⇒ [	コード	]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h			
	その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [	格納	]	*跳上の場合⇒ [		]
	メーカー	極東開発工業	[		]		
	型式	58R-020039					
	製造番号	WR25-0100					
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm					
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm					
	その他情報	パワーゲート不動					

車両チェックシート

管理番号	37103	形状	冷凍ウイング(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	QKG-FY54VY	車台番号	FY54VY-530094

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水 ウォーターポンプ	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		漏れ	○	
	クラッチ マスターオイル		○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	有	

→助手席側のみ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	○
	エアサス	エア漏れ	○	
		作動不良	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		×	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		×	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄	車幅灯右2つ・ナンバー灯右側点灯×			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉 ウイングシリンダー		○	
			○	
冷凍機	作動油 量・漏れ 冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 異音 コンプレッサー コンデンサ 異音 ファンモータ 冷媒サイトグラス 色・量 サブエンジン 油量・漏れ 異音		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
パワーゲート	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動			
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	7	5.5	
	FR	(2 A)	(2 A)	
	RF	(3 A)	(2 A)	(4.5)
	RR	(1)	(3 A)	(1.5)
		(2 A)	(3 A)	(2 A)
		スベア		
	・ タイヤサイズ	F 295/70R 22.5		
		R 245/70R 19.5		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他		
	・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)		
	・ 状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	37103	形状	冷凍ウイング(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	KKG-FY54VY	車台番号	FY54VY-530094

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	傷あり []	
汚れ	中		傷の程度 [飛石] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	中	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	