

車両情報シート

No	管理番号	3297	形状	トレーラ 平
	車名	トレクス	通称名	
	型式	PFB34114	車台番号	PFB34114-6417

基本情報	年式	令和4(2022) 年 6 月		
	車両総重量	35,990 kg		
	最大積載量	27,400 kg		
	車検	抹消	[年 月 日]	
	積載クラス	その他	[36t枠]	
	車体 長さ	車検証	13730 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3160 mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	ABS	有		
	軸数[タイヤ総数]	3軸	[12輪]	タイヤ総数その他: []
	エアサス	有		
	リフトアクスル	有		
	ランディングギア	有	[電動: 無]	
	その他 車検証記載特記事項 改造内容など			

装備類	その他装備	
-----	-------	--

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷台)	メーカー	トレクス	[]
	型式	PFB34114	
	製造番号[年式]	PFB34114-6417	[令和3 年 11 月]
	床材質・形状	木	
	二重張り	無	
	内寸法 長	12980 mm	
	内寸法 幅	2390 mm	
	内寸法 高	990 mm	
	リアあおり 高	790 mm	
	床面地上高	1400 mm	
	床フック	12 対	[埋込]
	スタンション	個	
	中間柱	脱着	
	ラッシングレール	段	
	横根太	鉄	
	載替	無	
	その他情報	フェリーフック有	

車両チェックシート

管理番号	3297	形状	トレーラ 平
車名	トレクス	通称名	
型式	PFB34114	車台番号	PFB34114-6417

日付:

トレーラ 台車 ・ 平

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量		
		漏れ		
		汚れ		
		水混入		
		異音・振動		
	ターボ	油漏れ		
		異音		
		配管		
	ブローバイ・排圧			
	燃料・噴射ポンプ	漏れ		
	ファンベルト	噴け不良		
		緩み・鳴き		
		液量		
		冷却水		
	ウォーターポンプ	漏れ		
		汚れ		
		ホース損傷		
	マフラー 排ガス・触媒装置	水温		
		取付		
		腐食		
		詰まり		
		黒煙・白煙		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り		
		ギア抜け		
		オイル漏れ		
		異音・振動		
	クラッチ	すべり		
		切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
	クラッチ マスターオイル	漏れ		
		油漏れ		
	デファレンシャル	異音		
	プロペラドライブシャフト	異音		
		ガタ		
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スヘアキー キャブ		
	スヘアキー 燃料タンク		
	スヘアキー 上物		
	キーレス		
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	無	
	カーテン		
	フロアマット		
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ABS エアマスター 駐車ブレーキ エア・コンプレッサ 坂道発進装置		○	
		不良・油漏		
		効き具合	○	
		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び		
		ガタ・異音		
	ギアボックス	油漏れ		
		損傷		
		油漏れ		
	リーフスプリング	異音		
		損傷		
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト			
	フォグランプ			
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー			
	パワーウインドウ			
	集中ドアロック			
	格納ミラー			
	電動ミラー			
	ホーン			
	ラジオ・オーディオ			
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態			
	ルームランプ			
	セルモーター			
	バッテリー(ターミナル)			
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)			
	コンプレッサー			
	風量			
インジケータ(警告)ランプ点灯	ガス			
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係				
報告欄 上記項目状況など記入				

タイヤ [残りmm表示]	タイヤ表示図 R1 (7 7 8 8) R2 2 A 2 A 2 A 2 A (9 9 9 9) R3 2 A 2 A 2 A 2 A (5 5 7 6) R4 2 A 2 A 2 A 2 A (10 10 10 10) スペア 2 A									
	・ タイヤサイズ 11R22.5 14PR									
	・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入									
	・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入									
	・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要									
	* 後ろ詰めで記載する。一軸ならR4に、二軸ならR3とR4に記載する。									

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	3297	形状	トレーラ 平
車名	トレクス	通称名	
型式	PFB34114	車台番号	PFB34114-6417

日付:

トレーラ 台車 ・ 平

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装	点検者 報告欄
シート破れ	キャブ修復暦	()
破損	コーションプレート	有
スイッチ類	フロントガラス状態	[]
汚れ		傷の程度 []()
欠品	シャーシ サビ	小
その他	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	ボデー修復暦	無 ()