

車両情報シート

No	管理番号	2169	形状	タンク車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2KG-XZU700M	車台番号	XZU700-0015599

基本情報	年式	令和6 (2024) 年 6 月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000 cc		
	馬力	180 ps		
	最大積載量	3,720 kg		
	車検	有	[令和8 年 6 月 13 日]	
	免許区分	中型(8t未満)		
	車体 長さ	車検証	5540 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2160 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	2300 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km	[実走]	
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ディスク]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100 L	+ L	+ L
	燃料	軽油	[]	
	アdblue使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	高床	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ] [テレビ]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	無
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2025/3/5
タンク車

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和	[]
	型式	LP40-61	
	製造番号[年式]	F2403516xxx	[年 月]
	タンク容量	4 KL	
	室数	2 室	[] ※ + KL
	タンク材質	鉄	[]
	排出方式	PTO(ポンプ)	
	配管方式	3方配管	[]
	ホースリール(ノズル)	有	[電動式]
	流量計	有	[デジタル]
	付属配管ホース	有	[2 本]
	アース(リール)	有	
	消火器	有	
	載替	無	
	積載物		

車両チェックシート

管理番号	2169	形状	タンク車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU700M	車台番号	XZU700-0015599

日付:


タンク車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
	エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	プローバイ・排圧	○		
		漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
		液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		取付	○	
マフラー	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置			
	エア・コンプレッサ	漏れ		
		不良		
	報告欄			
上物関係	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
	報告欄			
	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスター・オイル	漏れ	○	
		異音	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	プロペラ・ドライブ・シャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目	内容	有無	対応
装備類	スベーキー キャブ	有	
	スベーキー 燃料タンク	有	
	スベーキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	



点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)






車両チェックシート

管理番号	2169	形状	タンク車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU700M	車台番号	XZU700-0015599

日付:

タンク車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復歴	無 ()
破損	無 ()		キャブ・コーチンプレート	有 ()
スイッチ類	良好 ()		フロントガラス状態	良好 [] ()
汚れ	無			傷の程度 [] ()
欠品	無 ()		シャーシ サビ	無 ()
その他			フレーム曲がり・修復歴	無 ()
			ボデー修復歴	無 ()