

車両情報シート

管理番号	3160	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABG	車台番号	FC2AB-137822

基本情報	年式	令和7(2025)年 4月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5120	cc	
	馬力	240	ps	
	最大積載量	2350	kg	
	車検	有 [令和9年 4月 27日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]		
	車体長	車検証 8440 mm	実測	mm
	車体幅	車検証 2490 mm	実測	mm
	車体高	車検証 3470 mm	実測	mm

*実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体]	(令和6年 11月)	
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒[] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	リターダ	有	[EG]	
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200 L+	L+	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ワイド	←大型の場合は空欄
	ベッド	無		
	エアコン	有	[オート]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ]		
	ETC	有	[種類 2.0]	
	バックカメラ	有	[カラー]	
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2025/9/17
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [] [年 月]		
	型式・製造番号	型式: GLF7	製造番号: E5G7150	
	床材質・形状	アルミ [アンチスリップ]		
	内寸法	長 6200 mm	幅 2250 mm	高 2230 mm
	間口	幅 2280 mm × 高 2220 mm		
	サイドドア	有 [片開]		
	サイドドア寸法	幅 1300 mm	高 2170 mm	
	床面地上高	1140 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 []	個	
	スタンション・ポール	スタンション: 個	ポール: 本	
	壁厚	サイド: 75 mm	リア: 75 mm	
	中間柱			
	ジョロダーレール	無 []		
	横根太・縦根太	横根太→ アルミ	縦根太→ アルミ	
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重 [] [令和6年 月]		
	型式・製造番号	型式: TDJS50J-2L2	製造番号: 5A2200016BL	
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~ -30 度		
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 31.1 度	3 h →	-14 度 (9月測定)
	スタンバイ装置	有 *有の場合→[コード 有]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ h	
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	新明和 []		
	型式・製造番号	型式: RAK10-6495D	製造番号: S2408003767	
	操作方法	[リモコン(コードタイプ)]		
	寸法(外寸)	幅: 2200 mm	奥行: 1550 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2100 mm	奥行: 1400 mm	
	その他情報			

車両情報シート

Table with 4 columns: 管理番号 (3160), 車名 (日野), 形状 (冷凍車(P/G付)), 型式 (2KG-FC2ABG), 通称名 (レンジャー), 車台番号 (FC2AB-137822)

ウイング・バン・冷凍車

Inspection table for engine and related components. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果. Includes items like エンジン, ターボ, ファンベルト, etc.

Inspection table for brake and other systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果. Includes items like ブレーキ, ABS, エアマスター, etc.

Inspection table for steering and suspension. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果. Includes items like ハンドル, パワーステアリング, リーフスプリング, etc.

Inspection table for refrigeration and power systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果. Includes items like ウイング, 冷凍機, パワーゲート, etc.

Inspection table for transmission and drivetrain. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果. Includes items like ミッション, クラッチ, クラッチオイル, etc.

Inspection table for electrical and interior systems. Columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果. Includes items like ヘッドライト, ナンバー灯, ワイパー, etc.

Tire inspection table. Columns: タイヤ, [残りmm表示], FF, FR, RF, RR. Includes tire sizes and tread patterns.

Inspection table for accessories and equipment. Columns: 項目, 内容, 本数/有無. Includes items like キー, 取扱説明書, フロアマット, etc.

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付: 2025/9/17

管理番号	3160	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABG	車台番号	FC2AB-137822

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無
破損	無 ()	フロントガラス状態	良好
スイッチ類	良好 ()	シャーシ サビ	傷の程度 → [] · [] · []
汚れ	無	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
欠品	無 ()	ボデー修復暦	無 ()
その他			