

車両情報シート

No	管理番号	2823	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FC2ABG	車台番号	FC2AB-137558

基本情報	年式	令和7(2025) 年 1 月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	2,150 kg		
	車検	有 [令和9 年 1 月 28 日]		
	免許区分	中型(8t未満)		
	車体 長さ	車検証	8440 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3480 mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	2 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和6 年 9 月)		
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒ [] 他()	
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ []		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L +	L + L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4 × 2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ ・ ・]
	ETC	無 []		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/4/7

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ			[		]
	型式	GLF7					
	製造番号[年式]	E5G7158			[	年	月]
	床材質・形状	アルミ		[	キーストン]		
	内寸法 長	6200	mm				
	内寸法 幅	2250	mm				
	内寸法 高	2090	mm				
	間口 幅	2170	mm				
	間口 高	2080	mm				
	サイドドア	有		[	片開]		
	サイドドア寸法	幅:	1300	mm	高:	2150	mm
	床面地上高	1120	mm				
	ラッシングレール	2	段				
	床フック			対	[		
	スタンション			個			
	壁厚	サイド:	75	mm	リア:	75	mm
	中間柱						
ジョロダーレール	無		[				
横根太	アルミ						
載替	無						
その他情報							

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重			[		]	
	型式	TDJS50J-2L2						
	製造番号[年式]	4A2200122BL		[		令和6 年		月]
	冷凍方式	直結式						
	設定温度	30		度 ~		-30		度
	冷却テスト	外気温		16		度		2 h → -18.7 度
	スタンバイ装置	有		* 有の場合→		[		コード 有]
	アワメータ	EG		h		スタンバイ		h
	その他情報							

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	新明和 []		
	型式	RAK10-6495D		
	製造番号	S2408003481		
	寸法(外寸)	幅: 2240	mm	高: 1550 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2200	mm	高: 1400 mm
	その他情報	リモコン有		

車両チェックシート

管理番号	2823	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABG	車台番号	FC2AB-137558

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	○
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネーター(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	ガス		○	
	その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 異音 コンプレッサー コンデンサ 異音 ファンモータ 冷媒サイトグラス 色・量 サブエンジン 油量・漏れ 異音		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
パワーゲート	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動		○	
			○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	10 10			
	FF	(2 A)	(2 A)	
	FR			
	RF	10 10 10 10		
	RR	(2 A) (2 A) (2 A) (2 A)		
	スベア	10		
		(2 A) ()		
	・ タイヤサイズ	F 225/80R 17.5		
		R 225/80R 17.5		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他		
		* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
	・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)		
		* 各タイヤのホイールを()に記入		
	・ 状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入		
		* ない場合は記載不要		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)




車両チェックシート

管理番号	2823	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABG	車台番号	FC2AB-137558

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無	()	
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	有		
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	良好	[]	
汚れ	無				傷の程度 []()	
欠品	無	()	シャーシ サビ	無		
その他			フレーム曲がり・修復暦	無	()	
			ボデー修復暦	無	()	