

車両情報シート

管理番号	3798	形状	アルミ平ボデー
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	LKG-CD5ZL	車台番号	CD5ZL-00154

基本情報	年式	平成23(2011)年2月
	エンジン型式	GH11
	排気量	10,830 cc
	馬力	380 ps
	最大積載量	13,500 kg
	車検	抹消 [年月日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]
	車体の長・幅・高さ	車検証: 長 11,570 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,320 mm 実測: 長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	743 千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (平成22年12月)
	シフト	セミAT [速] セミATの場合⇒[エスコット]
	ペダル数	2
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	リターダ	有 [EG]
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	200 L+ 200 L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	6×2(後2軸)
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・ 熱電ミラー]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	有 [種類 1.0]
	バックカメラ	無 []
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 2026/1/30
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	[]	[年 月]
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	アオリ	アルミ	
	床材質	木	
	内寸法	長 8,890 mm × 幅 2,370 mm × 高 600 mm	
	リアアオリ 高	500 mm	
	床面地上高	1,350 mm	
	ラッシングレール	段	
	床フック	27 対 [埋込] 個	
	スタンション・ポール	スタンション 9 個 ポール: 本	
	中間柱		
	ネタ	横ネダ→ 木製 縦ネダ→ 鉄	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報3 (パワーゲート)	形状	無 []	※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	操作方法	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm	
	ストップバー迄寸法	幅: mm 奥行: mm	
	その他情報		

車両情報シート

管理番号	3798	形状	アルミ平ボデー
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	LKG-CD5ZL	車台番号	CD5ZL-00154

日付: 2026/1/30

2

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
マフラー	水温	○	
	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		△
	エアマスター	不良・油漏	△
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		△
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	△
		切れ不良	△
		切れ位置	△
		異音	△
	クラッチオイル	量	△
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
PTO	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
		作動不良	△
		オイル漏れ	△
		異音	△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		△
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
電装関係(内装)	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		△
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネーター(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		弱い
	風量・冷風		弱い
	インジケーター(警告)ランプ点灯		○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート作動		△
	ストップバー作動		△
	ラジコン・リモコン作動		△
	報告欄		

タイヤ
[残りmm表示]
FF
FR
RF
RR
スペア
・タイヤサイズ
F 295/80R 22.5
R 11R22.5 16PR
・タイヤパターン
1 タテ溝 · 2 ミックス · 3 スタッドレス · 4 その他
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入
A 鉄 · B アルミ · C 鋼(メキ)
・ホイール
*各タイヤのホイールを()に記入
・状態
イ 異常磨耗 · ロ 損傷 · ハ 亀裂 · ニ ひび割れ
*タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート


3

管理番号	3798	形状	アルミ平ボデー
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	LKG-CD5ZL	車台番号	CD5ZL-00154

日付: 2026/1/30

平ボデー

外装状態



車内付属品	キャブ内装				外装	
キー各種	キャブ: 2本	上物: 無	シートの状態	損傷 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク: 2本	キーレス: 無	破損	無 ()	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	少ない		傷の程度→ 点キズ · ·
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 有	カーテン	有	シャーシ サビ	小
整備記録簿	無	記録期間→ ()	フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
			欠品	無 ()	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄

--