

車両情報シート

管理番号	2751	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABG	車台番号	FC2AB-137366

基本情報	年式	令和6(2024) 年 12 月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5120	cc	
	馬力	240	ps	
	最大積載量	2400	kg	
	車検	有 [令和8 年 12 月 19 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]		
	車体 長	車検証 8440 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm
	車体 高	車検証 3510 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和6 年 7 月)		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒[] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [EG]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200 L+	L+	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ:	標準	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	無		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/6/19
ウイング・バン・冷凍車

1

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ		[]		[]		年	月
	型式・製造番号	型式: GLF7		製造番号: E5G7146					
	床材質・形状	アルミ		[]		アンチスリップ			
	内寸法	長	6220	mm×幅	2250	mm×高	2240	mm	
	間口	幅	2270	mm×高	2230	mm			
	サイドドア	有		[]		片開			
	サイドドア寸法	幅	1300	mm×高	2180	mm			
	床面地上高	1110		mm					
	ラッシングレール	2		段					
	床フック	対		[]		個			
	スタンション・ボール	スタンション:		個		ボール:		本	
	壁厚	サイド:	75	mm	リア	75	mm		
	中間柱								
	ジョロダーレール	無		[]					
	横根太・縦根太	横根太→		アルミ		縦根太→		アルミ	
	載替	無							
	その他情報								

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重		[	
----------------	----------	----	--	---	--

上物情報3 (ゲート)	形状	有		[格納]		※跳上の場合⇒		[]	
	メーカー	新明和		[]					
	型式・製造番号	型式: RAK10-6495D		製造番号: S2408003763					
	ラジコン・リモコン	有		[リモコン]					
	寸法(外寸)	幅:	2230	mm	奥行:	1550	mm		
	ストッパー迄寸法	幅:	2210	mm	奥行:	1420	mm		
	その他情報								

日付：2025/6/19

車両情報シート

管理番号	2751	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABG	車台番号	FC2AB-137366

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		クラッチ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デフアレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	3本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	6本以上
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
	記録保管	無
整備記録簿	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	○
	液量	油漏れ	○
		異音・折損	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
	フォグランプ		○
			○
	ウインカー		○
			○
	ストップランプ		○
			○
	車幅灯(マーカー)		○
			○
電装関係(内装)	車高灯		○
			○
	作業灯・庫内灯		○
			○
	ナンバー灯		○
			○
	ワイパー		○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
エアコン	集中ドアロック		○
			○
	ミラー機能		○
			○
	ホーン		○
			○
	ラジオ・オーディオ		○
			○
	バックアイカメラ		○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	計器類	点灯状態	○
			○
	ルームランプ		○
			○
	セルモーター		○
			○
	バッテリー(状態)		○
			○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
その他報告欄	コンプレッサー	風量・冷風	○
			○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
冷凍機	ウイングシリンダ		
	作動油・量・漏れ		
	冷凍機作動		○
			○
	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		異音	○
パワーゲート	コンデンサ	ファンモータ	○
			○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
	冷却水	液量	
		漏れ	
	パワーゲート作動		○
			○
報告欄	ストッパー作動		○
			○
	ラジコン・リモコン作動		○
			○
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ				
[残りmm表示]				
FF		13.5 (2 A)	13.5 (2 A)	
FR				
RF	13.5 (2 A)	13.5 (2 A)	13.5 (2 A)	13.5 (2 A)
RR				
	スベア	13.5 (2 A)		
・タイヤサイズ				
F 225/80R 17.5				
R 225/80R 17.5				
・タイヤパターン				
1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ホイール				
A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・状態				
イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ				
* タイヤの状態を()に記入				

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付： 2025/6/19

管理番号	2751	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABG	車台番号	FC2AB-137366

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無	傷の程度→ ・ ・	
破損	無	(	フロントガラス状態	良好		
スイッチ類	良好	(	シャーシ サビ	無		
汚れ	無		フレーム曲がり・修復暦	無	(	
欠品	無	(	ボデー修復暦	無	(	
その他						