

車両情報シート

管理番号	4249	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
型式	2PG-FS74HZ	車台番号	FS74HZ-522462

基本情報	年式	令和3(2021)年	5月
	エンジン型式	6R20	
	排気量	10,670	cc
	馬力	394	ps
	最大積載量	13,800	kg
	車検	抹消	[年 月 日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	大型	[大型(11t以上)]
	車体の長・幅・高	車検証:長 11,980 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,780 mm	
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	643 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	セミAT	速 セミATの場合⇒[シフトハイロフト]
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	リターダ	有	[EG]
	エアサス	有	[リア]
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	300 L+	200 L+ L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	8×4	
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→ 低床

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/6/23
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [年 月]
	型式・製造番号	型式: DKL 製造番号: W9D6643
	床材質・形状	鉄 [フラット]
	内寸法	長 9,600 mm × 幅 2,400 mm × 高 2,640 mm
	間口	幅 2,370 mm × 高 2,570 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	1,020 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	9 対 [引出] 個
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	可倒
	ジョロダーレール	無 []
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

日付：2026/6/23

車両情報シート

管理番号	4249	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FS74HZ	車台番号	FS74HZ-522462

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○
		漏れ	△
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
黒煙・白煙		○	
キャブチルト	動作	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	△
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
		フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
	車高灯		○
		作業灯・庫内灯	○
		ナンバー灯	○
	電装関係(内装)	ワイパー	○
		パワーウインドウ	○
		集中ドアロック	○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
エアコン	オーディオ		×
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモータ	○
	バッテリー(状態)		○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
		コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
		インジケータ(警告)ランプ点灯	○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
		ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
冷凍機	冷凍機作動		
		エバポレータ	ファン・風量
	コンプレッサー	異音	
		ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音	
		ファンモータ	
	冷媒サイトグラス	色・量	
		サブエンジン	油量・漏れ
パワーゲート	冷却水	異音	
		液量	
	パワーゲート作動	漏れ	
		ストッパー作動	
報告欄		ラジコン・リモコン作動	

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		11	10
FR		2 A	2 A
RF		9	7
RR		2 A	2 A
	2	2	2
	2 A	2 A	3 A
	7	6	5
	2 A	2 A	2 A
	スベア	4	
		2 A	
・タイヤサイズ F 245/70R19.5			
R 245/70R19.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


日付： 2026/6/23

車両情報シート

管理番号	4249	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FS74HZ	車台番号	FS74HZ-522462

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	2本	上物:	3本	シートの状態	損傷	(ヘタリ)
	燃料タンク:	無	キーレス:	有	破損	無	()
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	汚れ	中	()
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有	()
整備記録簿	有				フロアマット	有	()
	記録期間→	(	R3.8~R8.2	)	欠品	有	(シガーライター・タコグラフ)
						キャブ修復暦	無 ()
						フロントガラス状態	傷あり
							傷の程度→ 飛石・ ()
						シャーシ サビ	中 腐食
						フレーム曲がり・修復暦	無 ()
						ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄