

車両情報シート

No	管理番号	3697	形状	クレーン付
	車名	いすゞ	通称名	フォワード
	型式	2PG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7188761

基本情報	年式	令和5(2023) 年 5月		
	エンジン型式	4HK1		
	排気量	5,190 cc		
	馬力	210 ps		
	最大積載量	2,450 kg		
	車検	有 [令和8年 5月 15日]		
	免許区分	中型(8t未満)		
	車体 長さ	車検証 8470 mm	実測 mm	
	車体 幅	車検証 2260 mm	実測 mm	
	車体 高さ	車検証 3050 mm	実測 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	28 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT 6速	セミATの場合⇒ [] 他()	
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [排気B]	リターダの場合⇒ []	
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100 L + L + L		
	燃料	軽油 []		
	アdblue使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ] []		
	ETC	有 [2.0]		
	バックカメラ	無 []		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2025/12/15

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

上物情報1 (ボデー)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	内寸法 長	5500 mm
	内寸法 幅	2130 mm
	内寸法 高	400 mm
	床面地上高	1040 mm
	床フック	4 対 [埋込]
	スタンション	個
	ウインチ	無
	自動歩み	無
	オートスライダー	無
	上物操作	
	横根太	木製
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー	タダノ []
	型式	TM-ZX364HRSA
	製造番号[年式]	[令和5年 4月]
	吊荷重	2.9t []
	クレーン段数	4段
	操作	ラジコン
	フックイン	有
	リアジャッキ	無
	載替	無
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	3697	形状	クレーン付
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7188761

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
	エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	プローバイ・排圧	○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
ファンベルト	噴け不良	○		
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスター油	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
PTO		異音	○	
		ガタ	○	
		作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目	有無	対応
装備類		
スヘアキー キャップ	有	
スヘアキー 燃料タンク	無	
スヘアキー 上物	無	
キーレス	有	
取扱説明書	有	
整備記録簿	無	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	無	
ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
	ワイパー			
	パワーウィンドウ			
電装関係(内装)	集中ドアロック			
	格納ミラー			
	電動ミラー			
	ホーン			
	ラジオ・オーディオ			
	バックアイカメラ			
	計器類 点灯状態			
	ルームランプ			
	セルモーター			
	バッテリー(ターミナル)			
電装関係(バッテリー)	オルタネータ(ダイナモ)			
	エアコン	コンプレッサー		
		風量	○	
		ガス	○	
	インジケーター(警告)ランプ点灯		○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	上物動作			
	作動油 量・漏れ			
	ラジコン作動			
	ワインチワイヤー			
	自動歩み			
	その他 損傷			
	クレーン作動			○
	作動油 量・漏れ			○
	ラジコン作動			○
	フックイン作動			○
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	FF	FR	RF	RR	スペア
	4 (1 A 口)	4 (1 A 口)			
			2 (1 A 口)	2 (1 A 口)	2 (1 A 口)
				2 (1 A 口)	2 (1 A 口)
					7 (1 A)
					1 A (1 A)

・タイヤサイズ F 245/80R17.5
R 245/80R17.5

・タイヤパターン 1タテ溝・2ミックス・3スタッレス・4その他
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ホイール A 鉄・B アルミ・C 鉄(メッキ)
*各タイヤのホイールを()に記入

・状態 イ 異常磨耗・口 損傷・ハ 亀裂など()に記入
*ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)

車両チェックシート


3

管理番号	3697	形状	クレーン付
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7188761

日付: 2025/12/15

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復歴	無 ()
破損	無 ()		キャブ・コーチンプレート	有 ()
スイッチ類	良好 ()		フロントガラス状態	傷あり []
汚れ	中 ()			傷の程度 [点キズ] ()
欠品	無 ()		シャーシ サビ	小 ()
その他			フレーム曲がり・修復歴	無 ()
			ボデー修復歴	無 ()