

車両情報シート

| | | | |
|------|-------------|------|---------------|
| 管理番号 | 3879 | 形状 | 冷凍車(P/G付) |
| 車名 | いすゞ | 通称名 | エルフ |
| 型式 | 2RG-NPR88AN | 車台番号 | NPR88-7022394 |

| | | |
|------|-----------|--|
| 基本情報 | 年式 | 令和4(2022)年 12月 |
| | エンジン型式 | 4JZ1 |
| | 排気量 | 2,990 cc |
| | 馬力 | 150 ps |
| | 最大積載量 | 2,000 kg |
| | 車検 | 有 [令和8年 12月 12日] ←抹消の場合不要 |
| | サイズ・免許区分 | 小型 [準中型(7.5t未満)] |
| | 車体の長・幅・高さ | 車検証:長 6,370 mm ・ 幅 2,180 mm ・ 高 2,940 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm * 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ |

| | | |
|------|---------|--------------------------|
| 車両情報 | 走行km | 55 千km [実走] |
| | タコグラフ | 無 [] (年 月) |
| | シフト | セミAT 速 セミATの場合⇒[スムーサー] |
| | ペダル数 | 2 |
| | ターボ | 有 |
| | ブレーキ | VAC [ディスク] |
| | ABS | 有 |
| | リターダ | 無 [] |
| | エアサス | 無 [] |
| | 速度抑制装置 | 無 |
| | Nox・PM | 適合 |
| | 燃料タンク | 100 L+ L+ L |
| | 燃料 | 軽油 [] |
| | アドブルー使用 | 有 |
| | 駆動方式 | 4×2 |
| | 小型・大型形状 | 小型の場合→ 高床 大型の場合→ |

| | | |
|-----|-----------|--------------------------------|
| 装備類 | ヘッドライト | ハロゲン |
| | フォグランプ | 無 |
| | キャブルーフ・幅 | キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄 |
| | ベッド | 無 |
| | エアコン | 有 [マニュアル] |
| | エアバッグ | 有 |
| | パワーウィンドウ | 有 |
| | 集中ドアロック | 有 |
| | ミラー機能 | 無 [] |
| | オーディオ | 有 [社外] [ラジオ ・ ナビ ・] |
| | ETC | 有 [種類 1.0] |
| | バックカメラ | 有 [カラー] |
| | ドライブレコーダー | 有 |
| | オートクルーズ | 無 |
| | 坂道発進装置 | 無 |
| | その他装備 | |

| | | |
|-------|-----|-------|
| ①入庫確認 | ②営業 | ③HP掲載 |
| 車両業務 | 支店長 | 営業支援G |
| | | |

日付: 2026/2/24
ウイング・バン・冷凍車

| | | |
|------------|------------|--------------------------------------|
| 上物情報1 (荷箱) | メーカー[年式] | 東プレ [] [令和4年 11月] |
| | 型式・製造番号 | 型式: 製造番号: F224239 |
| | 床材質・形状 | アルミ [縞板] |
| | 内寸法 | 長 4,330 mm × 幅 1,980 mm × 高 1,820 mm |
| | 間口 | 幅 1,980 mm × 高 1,810 mm |
| | サイドドア | 有 [スライド] |
| | サイドドア寸法 | 幅 830 mm × 高 1,680 mm |
| | 床面地上高 | 960 mm |
| | ラッシングレール | 2 段 |
| | 床フック | 対 [] 個 |
| | スタンション・ポール | スタンション: 個 ポール: 本 |
| | 壁厚 | サイド: 75 mm リア: 75 mm |
| | 中間柱 | |
| | ジョロダールレール | 無 [] |
| | ネダ | 横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 無 |
| | 載替 | 無 |
| | その他情報 | |

| | | |
|-------------|----------|---------------------------------|
| 上物情報2 (冷凍機) | メーカー[年式] | 東プレ [] [令和4年 11月] |
| | 型式・製造番号 | 型式: XV32LSC-P 製造番号: F224239 |
| | 冷凍方式 | 直結式 |
| | 設定温度 | 30 度 ~ -30 度 |
| | 冷却テスト | 庫内温度 -5 度 2 h→ -30.5 度 (2月測定) |
| | スタンバイ装置 | 有 *有の場合⇒[コード 無] |
| | アワメータ | EG h スタンバイ h |
| | その他情報 | 外気: 4度 後: 庫内温度-0.5度2h→-28度 |

| | | |
|-------------|----------|-----------------------------------|
| 上物情報3 (ゲート) | 形状 | 有 [格納] ※跳上の場合⇒ [] |
| | メーカー | 新明和 [] |
| | 型式・製造番号 | 型式: RAK10-6494N 製造番号: S2210009334 |
| | 操作方法 | [ラジコン(コードレス) ・ リモコン(コードタイプ)] |
| | 寸法(外寸) | 幅: 1,980 mm 奥行: 1,170 mm |
| | ストッパー迄寸法 | 幅: 2,050 mm 奥行: 1,050 mm |
| | その他情報 | |

車両情報シート

| | | | |
|------|-------------|------|---------------|
| 管理番号 | 3879 | 形状 | 冷凍車(P/G付) |
| 車名 | いすゞ | 通称名 | エルフ |
| 型式 | 2RG-NPR88AN | 車台番号 | NPR88-7022394 |

ウイング・バン・冷凍車

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | |
|--------|-----------|----------|------|---|
| エンジン | エンジン | 液量 | ○ | |
| | | エンジンオイル | 漏れ | ○ |
| | | 異音 | ○ | |
| | | 振動 | ○ | |
| | ターボ | 油漏れ | ○ | |
| | | 異音 | ○ | |
| | フェューエルポンプ | 漏れ | ○ | |
| | ファンベルト | 緩み・鳴き | ○ | |
| | 冷却水 | 液量 | ○ | |
| | ウォーターポンプ | 漏れ・汚れ・損傷 | ○ | |
| | | 水温 | ○ | |
| | マフラー | 状態 | ○ | |
| | 排ガス・触媒装置 | 取付 | ○ | |
| | | 黒煙・白煙 | ○ | |
| キャブチルト | 動作 | ○ | | |
| 報告欄 | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | |
|-----------|------|--------|-------|---|
| 制動装置・その他 | ブレーキ | 効き具合 | ○ | |
| | | ABS | ○ | |
| | | エアマスター | 不良・油漏 | ○ |
| | | 駐車ブレーキ | 効き具合 | ○ |
| | | 坂道発進装置 | ○ | |
| エア・コンプレッサ | | 漏れ・不良 | ○ | |
| 報告欄 | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | |
|--------|------|-----------|-------|---|
| かじ取り装置 | ハンドル | 遊び | ○ | |
| | | ガタ・異音 | ○ | |
| | | パワーステアリング | 損傷 | ○ |
| | | ・ギアボックス | 液量 | ○ |
| | | | 油漏れ | ○ |
| | | | 異音・折損 | ○ |
| 足廻り | エアサス | 損傷・漏れ・不良 | ○ | |
| | | | | |
| 報告欄 | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|--------------|--------------|----------|------|
| ミッション・動力伝達装置 | ミッション | 状態 | ○ |
| | | 入れやすさ | ○ |
| | | オイル漏れ | ○ |
| | クラッチ | すべり | ○ |
| | | 切れ不良 | ○ |
| | | 切れ位置 | ○ |
| | | 異音 | ○ |
| | クラッチオイル | 量 | ○ |
| | | デファレンシャル | 油漏れ |
| | プロペラドライブシャフト | 異音 | ○ |
| | | | ガタ |
| | PTO | 作動不良 | ○ |
| | | オイル漏れ | ○ |
| | 報告欄 | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | | |
|-----------------|---------|-----------|------|----------|---|
| 電装関係(外装) | ヘッドライト | フォグランプ | ○ | | |
| | | ウインカー | ○ | | |
| | | ストップランプ | ○ | | |
| | | 車幅灯(マーカー) | ○ | | |
| | | 車高灯 | ○ | | |
| | | 作業灯・庫内灯 | ○ | | |
| | | ナンバー灯 | ○ | | |
| | | 電装関係(内装) | ワイパー | パワーウインドウ | ○ |
| | | | | 集中ドアロック | ○ |
| | | | | ミラー機能 | ○ |
| ホーン | ○ | | | | |
| オーディオ | ○ | | | | |
| バックアイカメラ | ○ | | | | |
| 計器類 点灯状態 | ○ | | | | |
| ルームランプ | ○ | | | | |
| セルモーター | ○ | | | | |
| バッテリー(状態) | ○ | | | | |
| オルタネータ(ダイナモ) | ○ | | | | |
| エアコン | コンプレッサー | 風量・冷風 | ○ | | |
| | | | ○ | | |
| インジケータ(警告)ランプ点灯 | | ○ | | | |
| その他報告欄 | | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | |
|--------|----------|-------------|--------|---|
| 上物関係 | ウイング | ウイング 開閉 | ○ | |
| | | ウイングシリンダー | ○ | |
| | | 作動油 量・漏れ | ○ | |
| 冷凍機 | 冷凍機作動 | 冷凍機作動 | ○ | |
| | | エバポレータ | ファン・風量 | ○ |
| | | | 異音 | ○ |
| | | コンプレッサー | ベルト張・鳴 | ○ |
| | | コンデンサ | 異音 | ○ |
| | | | ファンモータ | ○ |
| | | 冷媒サイトグラス | 色・量 | ○ |
| | | サブエンジン | 油漏れ | ○ |
| | | | 異音 | ○ |
| | | 冷却水 | 液量 | ○ |
| | 漏れ | ○ | | |
| パワーゲート | パワーゲート作動 | パワーゲート作動 | ○ | |
| | | ストッパー作動 | ○ | |
| | | ラジコン・リモコン作動 | ○ | |
| 報告欄 | | | | |

| タイヤ | | [残りmm表示] | | | |
|---|-------|----------|-------|-------|--|
| FF | | 10 | 10 | | |
| FR | | (1 A) | (1 A) | | |
| RF | 6 | 8 | 8 | 6 | |
| RR | (1 A) | (1 A) | (1 A) | (1 A) | |
| | スベア | 10 | | | |
| | | (1 A) | | | |
| <p>・タイヤサイズ F 195/85R 16 R 195/85R 16</p> <p>・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入</p> <p>・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入</p> <p>・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入</p> | | | | | |

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

| | | | |
|------|-------------|------|---------------|
| 管理番号 | 3879 | 形状 | 冷凍車(P/G付) |
| 車名 | いすゞ | 通称名 | エルフ |
| 型式 | 2RG-NPR88AN | 車台番号 | NPR88-7022394 |

日付: 2026/2/24

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



| | | | | | | | | |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 記号 | A | B | C | S | U | W | H | M |
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| 車内付属品 | キャブ内装 | 外装 |
|---|-------------------------------------|--|
| キー各種 キャブ: 1本 上物: 1本 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 有 | シートの状態 良好 () 破損 無 () 汚れ 少ない | キャブ修復暦 無 () フロントガラス状態 良好 傷の程度→ . . . |
| 工具・ジャッキ 工具: 有 ジャッキ: 有 | カーテン 無 フロアマット 有 欠品 無 () | シャーシ サビ 小 フレーム曲がり・修復暦 無 () ボデー修復暦 無 () |
| 取説各種 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 無 | | |
| 整備記録簿 無 記録期間→ () | | |

点検者 報告欄