## 車両情報シート

No	管理番号	3514	形状	深ダンプ
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	TKG-FBA30	車台番号	FBA30-541054

基本情報	年式	平成27(20	)15) 年	8	月			
	エンジン型式	4P10						
	排気量	2,990 co	2					
	馬力	149 ps	S					
	最大積載量	1,800 kg	3					
	車検	抹消		年	月	日	]	
	免許区分	準中型(5t未)	満)					
	車体 長さ	車検証	4690 mr	n	実測		mm	
	車体 幅	車検証	1690 mr	n	実測		mm	
	車体 高さ	車検証	1990 mr		実測		mm	

<sup>\*</sup>実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	20 千km [ 実走 ]
	タコグラフ	無 [ 年 月)
	シフト	MT 5 速 セミATの場合⇒ [ 他( )
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	VAC [ ディスク ]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [ 排気B ] リターダの場合⇒ [ ]
	エアサス	無 [ ]
	速度抑制装置	無無
	Nox•PM	適合
	燃料タンク	70 L + L + L
	燃料	軽油 [
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
22 1111 752	フォグランプ	無無
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [ マニュアル ] 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	<u></u>
	電動ミラー	#
	オーディオ	有[社外][ラジオ・・]
	ETC	無 [種類 ] 無 [
	バックカメラ オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	<del>無</del> 無
	その他装備	***
	てい心衣淵	
	<u> </u>	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2025/11/14

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1	メーカー	極東開発エ	:業		[			]
(ボデー)	型式	DD02-31						
	製造番号[年式]	15B062032	Y		[		年	月]
	内寸法 長	3050	mm					
	内寸法 幅	1580	mm					
	内寸法 高	1110	mm					
	床厚み	25	mm	二重張	[	無	]	
	ボデー材質1	ステン	レス					
	ボデー材質2							
	リアゲート	下開						
	リアゲート水密	無						
	コボレーン	無			](		)	
	底形状	船底						
	形状(小型)	標準						
	載替	無						
	その他情報							

上物情報2	メーカー				]
(クレーン)	型式				
	製造番号[年式]			年	月]
	吊荷重	[	]		
	クレーン段数				
	操作				
	フックイン				
	リアジャッキ				
	載替				
	その他情報				

上物情報3	形状		[	]	*跳上の場合⇒	[	]
(ゲート)	メーカー				[		]
	型式						
	製造番号						
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm		
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm		
	その他情報						

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・ク	レーン付ダンブ
----------------	---------

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	項目
エンジン	エンジン	液量	0		制動装置・そ
	エンジンオイル	漏れ	0		
		汚れ	0		
		水混入	0		
		異音·振動	0		
	ターボ	油漏れ	0		エア・コンプレ
1		異音	0		
		配管	0		報告欄
	ブローバイ・排圧		0		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	0		
		噴け不良	0		項目
	ファンベルト	緩み・鳴き	0		かじ取り装置
	冷却水	液量	Ö		足廻り
	ウォーターポンプ	漏れ	0		
		汚れ	0		
		ホース損傷	0		
		水温	0		
	マフラー	取付	0		
	排ガス・触媒装置		0		
		詰まり	0		
		黒煙·白煙	0		
報告欄					報告欄


項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	0	
	ABS		0	
	エアマスター	不良·油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	0	
	坂道発進装置			
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				
古口	中容	上松石口	上松红田	さけ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置	ハンドル	遊び	0	
足廻り		ガタ・異音	0	
	ギアボックス	油漏れ	0	
	パワーステアリング	損傷	0	
		油漏れ	0	
	リーフスプリング エアサス	異音	0	
		損傷	0	
		損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動		0	
	ホイスト		0	
	作動油 量・漏れ		0	
	曲がり・ねじれ		0	
	その他 損傷		0	
	クレーン作動			
	作動油・量・漏れ			
	ラジコン操作			
	フックイン作動			
	ワイヤー			
	その他 損傷			
報告欄 上記項目状況など記 <i>り</i>				
上記項日 ( ) ボルス ( ) に				
<u> </u>				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	0	
		ギア抜け	0	
		オイル漏れ	0	
		異音·振動	0	
	クラッチ	すべり	0	
		切れ不良	0	
		切れ位置	0	
		異音	0	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	0	
	デファレンシャル		0	
		異音	0	
	プロペラ・ドライブシャフト		0	
		ガタ	0	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		0	
	フォグランプ			
	ウインカー		0	
	ストップランプ		0	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯·庫内灯			
	ナンバー灯		0	
電装関係(内装)	ワイパー		0	
	パワーウインドウ		0	
	集中ドアロック		0	
	格納ミラー		0	
	電動ミラー			
	ホーン		0	
	ラジオ・オーディオ		0	
	バックアイカメラ			
	計器類 点灯状態		0	
	ルームランプ		0	
電装関係(バッテリー)	セルモータ		0	
	バッテリー(ターミナル)		0	
	オルタネータ(ダイナモ)		0	
エアコン	コンプレッサー		0	
	風量		0	
	ガス		0	
インジケーター(警	告)ランフ点灯		Ö	
その他報告欄				



有無 対応 スヘプキー キャブ スペアキー 燃料タンク スヘプアキー 上物 キーレス 有 取扱説明書 無 整備記録簿 無 カーテン 無 フロアマット 有 工具 有 ジャッキ

3


## 車両チェックシート

7	<u>,                                    </u>			
	管理番号	3514	形状	深ダンプ
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	TKG-FBA30	車台番号	FBA30-541054


日付:


ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

## 外装状態



U
バンパーキャップ無





記号	Α	В	С	S	U	W	Н	М
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装
シート破れ	無		キャブ修復暦
破損	無	( )	キャブ・コーションプレート
スイッチ類	良好	( )	フロントガラス状態
汚れ	無		
欠品	無	( )	シャーシ サビ
その他			フレーム曲がり・修復暦
			ボデー修復暦

