

## 車両情報シート

管理番号	3630	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2PG-FBAV0	車台番号	FBAV0-581343

基本情報	年式	令和2(2020) 年 11月
	エンジン型式	4P10
	排気量	2990 cc
	馬力	150 ps
	最大積載量	2000 kg
	車検	抹消 [ 年 月 日 ] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	小型 [ 準中型(5t未満) ]
	車体 長	車検証 4940 mm 実測 mm
	車体 幅	車検証 1880 mm 実測 mm
	車体 高	車検証 2850 mm 実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	197 千km	[ 実走 ]
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )	
	シフト	セミAT [ 速 ] セミATの場合⇒ [ テュオニック ] 他( )	
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC [ ディスク ]	
	ABS	有	
	リターダ	無 [ ]	
	エアサス	無 [ ]	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	70 L+ L+ L	
	燃料	軽油 [ ]	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床	大型の場合→

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	無
	キャブルルーフ・幅	キャブルルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [ マニュアル ]
	エアバッゲ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー · · · ]
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ · · · ]
	ETC	有 [ 種類 不明 ]
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/11/19  
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東プレ [ ] [ 令和2年 8月 ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: F208105
	床材質・形状	ステン [ フラット ]
	内寸法	長 3010 mm × 幅 1680 mm × 高 1770 mm
	間口	幅 1700 mm × 高 1750 mm
	サイドドア	有 [ スライド ]
	サイドドア寸法	幅 820 mm × 高 1600 mm
	床面地上高	910 mm
	ラッシングレール	1 段
	床フック	対 [ ] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 [ ]
	ネタ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	内寸高スノコ上: 1730mm

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	東プレ [ ] [ 令和2年 8月 ]
	型式・製造番号	型式: XV22L0C-P 製造番号: F208105
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 11 度 2 h → -25 度 ( R7.11 )
	スタンバイ装置	無 *有の場合→ [ コード ]
	アワメータ	EG h ス坦バイ h
	その他情報	外気温: 7度

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [ ] ※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[ · · · ]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストップ・迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

## 車両情報シート

管理番号	3630	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2PG-FBAV0	車台番号	FBAV0-581343

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		ターボ	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
		フューエルポンプ	○
	ファンベルト	漏れ	○
		緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
		漏れ・汚れ・損傷	○
	ウォーターポンプ	水温	○
		マフラー	○
		状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
プロペラ・ドライブシャフト	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キーホルダー(キャブ)	2本
	キーホルダー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キーホルダー(上物)	2本
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	無
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
	記録保管袋	有
	記録期間	R4.11～R7.9
整備記録簿		有

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		万タ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
電装関係(内装)	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
	ウイングシリンダー		
	作動油 量・漏れ		
冷凍機	冷凍機作動		○
	エバボレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
		ファンモータ	○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
	冷却水	液量	○
		漏れ	○
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストップバー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ [残りmm表示]	FF	6 ( 1 A )	7 ( 1 A )
FR		( 1 A )	( 1 A )
RF	3 ( 1 A )	3 ( 1 A )	2 ( 1 A )
RR	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )
スペア		10 ( 1 A )	( 1 A )

・タイヤサイズ F 205/75R 16

R 205/75R 16

・タイヤパターン 1タテ溝 · 2ミックス · 3スタッドレス · 4その他  
\*各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ホイール A 鉄 · B アルミ · C 鉄(メッキ)  
\*各タイヤのホイールを( )に記入

・状態 イ異常磨耗 · ロ損傷 · ハ亀裂 · ニひび割れ  
\*タイヤの状態を( )に記入

点検結果○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

## 車両情報シート



3

管理番号	3630	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2PG-FBAV0	車台番号	FBAV0-581343

日付: 2025/11/19

ウイング・バン・冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シートの状態	良好	(	)	キャブ修復歴	無
破損	無	(	)	フロントガラス状態	傷あり
汚れ	中	(	)	シャーシ サビ	傷の程度→ 点キズ
欠品	無	(	)	フレーム曲がり・修復歴	・
その他				ボデー修復歴	・