

車両情報シート

管理番号	3862	形状	粉粒体運搬車
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYL77A	車台番号	CYL77A-7006575

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/2/17
粉粒体運搬車

基本情報	年式	平成27(2015)年 5月		
	エンジン型式	6UZ1		
	排気量	9,830	cc	
	馬力	380	ps	
	最大積載量	14,600	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]		
	車体の長・幅・高	車検証:長 11,160 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,280 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	538 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (平成27年 月)		
	シフト	MT	7速	セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [永久磁石]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	300	L+	L+ L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2(後2軸)		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床		

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	極東開発工業 [年 月]	
	型式・製造番号	型式: JA150-18C-S	製造番号: 15J010002N
	品名	バラセメント	
	比重	1.000	
	タンク容積	14600 L	
	タンク層	1 層	
	マンホール数	2 個	
	コンプレッサー	スクリュー	
	タンク材質	鉄	
	載替	無	
	その他情報		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]	
	ETC	有 [種類 1.0]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

日付: 2026/2/17

車両情報シート

管理番号	3862	形状	粉粒体運搬車
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYL77A	車台番号	CYL77A-7006575

粉粒体運搬車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	△
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デファレンシャル	油漏れ
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
		PTO	作動不良
	報告欄	オイル漏れ	○
		異音	○

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
		リーフスプリング	異音・折損
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
				ホーン	○
エアコン	コンプレッサ	風量・冷風	○		
		インジケータ(警告)ランプ点灯	○		
		その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	コンプレッサ作動確認	圧力・排出確認	○
		ガバナスイッチ	○
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		7	6		
FR		3 B	3 B		
RF	12	12	12	12	
RR	2 B	2 B	2 B	2 B	2 B
	5	3	1	5	
	2 B	3 B	3 B	2 B	
	スペア				
・タイヤサイズ F 275/80R22.5 R 275/80R22.5 ・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入 ・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入 ・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3862	形状	粉粒体運搬車
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYL77A	車台番号	CYL77A-7006575

日付: 2026/2/17

粉粒体運搬車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品		キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ: 3本 上物: 無 燃料タンク: 1本 キーレス: 無	シートの状態	損傷 (ヘタリ)	キャブ修復暦	無 ()
工具・ジャッキ	工具: 無 ジャッキ: 無	破損	無 ()	フロントガラス状態	傷あり 傷の程度→ 点キズ . .
取説各種	取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 有	汚れ	中	シャーシ サビ	小
整備記録簿	有 記録期間→ (H28.5 H30.5 H31.4 R2.5 R3.5 R5.5 R6.5)	カーテン	無	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
		フロアマット	有	ボデー修復暦	無 ()
		欠品	無 ()		

点検者 報告欄