

車両情報シート

管理番号	3125	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-105552

基本情報	年式	令和7(2025) 年 4 月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5120	cc	
	馬力	260	ps	
	最大積載量	6800	kg	
	車検	有 [令和8 年 4 月 22 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	増トン [大型(11t以上)]		
	車体 長	車検証	9250 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高	車検証	3500 mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和7 年 2 月)		
	シフト	MT	7 速	セミATの場合⇒[] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [EG]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L+	L+ L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ:	標準	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/9/17
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー・[年式]	日本フルハーフ			[		]	[	年		月]
	型式・製造番号	型式: GLF7		製造番号: E5G7174							
	床材質・形状	アルミ		[		アンチスリップ					
	内寸法	長	6710	mm×幅	2250	mm×高	2230	mm			
	間口	幅	2280	mm×高	2230	mm					
	サイドドア	有		[		片開					
	サイドドア寸法	幅	1300	mm×高	2170	mm					
	床面地上高	1150		mm							
	ラッシングレール	2	段								
	床フック	対		[				個			
	スタンション・ボール	スタンション:		個		ボール:		本			
	壁厚	サイド:	75	mm	リア		75	mm			
	中間柱										
	ジョロダーレール	無		[							
	横根太・縦根太	横根太→	アルミ		縦根太→		アルミ				
載替	無										
その他情報											

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重		[]		[令和7 年 月]	
	型式・製造番号	型式: TDJS50J-1L2		製造番号: 5A2100129BL			
	冷凍方式	直結式					
	設定温度	30 度 ~ -30 度					
	冷却テスト(確認月)	庫内温度	31.8 度	3 h→	-9.5 度	(9月測定)	
	スタンバイ装置	無 * 有の場合→[コード]					
	アワメータ	EG	h	スタンバイ	h		
	その他情報						

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []			
	メーカー	新明和 []			
	型式・製造番号	型式: RAK10-6495D		製造番号: S2408003840	
	ラジコン・リモコン	有 [リモコン]			
	寸法(外寸)	幅: 2200 mm	奥行: 1550 mm		
	ストッパー迄寸法	幅: 2100 mm	奥行: 1400 mm		
	その他情報				

日付：2025/9/17

車両情報シート

管理番号	3125	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-105552

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		クラッチ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	3本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	6本以上
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
	記録保管	無
整備記録簿	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	○
	液量	油漏れ	○
		異音・折損	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	その他報告欄		○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
冷凍機	ウイングシリンダ	作動油・量・漏れ	
		冷凍機作動	○
		エバポレータ	○
		ファン・風量	○
		異音	○
		コンプレッサー	○
		ベルト張・鳴	○
		コンデンサ	○
		異音	○
		ファンモータ	○
パワーゲート	冷媒サイトグラス	色・量	○
		サブエンジン	○
		油量・漏れ	
		異音	
		冷却水	
報告欄	上記項目状況など記入	パワーゲート作動	○
		ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○

タイヤ		[残りmm表示]			
FF	FR	RF	RR	スベア	
					14
					(2 A)
					(2 A)
FF	FR	RF	RR	スベア	14
					(2 A)
					(2 A)
					(2 A)
FF	FR	RF	RR	スベア	14
					(2 A)
					(2 A)
					(2 A)
・タイヤサイズ F 265/70R 19.5					
R 265/70R 19.5					
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他					
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入					
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)					
* 各タイヤのホイールを()に記入					
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ					
* タイヤの状態を()に記入					

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付： 2025/9/17

管理番号	3125	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-105552

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無	傷の程度→ ・ ・	
破損	無	(	フロントガラス状態	良好		
スイッチ類	良好	(	シャーシ サビ	無		
汚れ	無		フレーム曲がり・修復暦	無	(	
欠品	無	(	ボデー修復暦	無	(	
その他						