

車両情報シート

管理番号	3344	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYJ77B	車台番号	CYJ77B-7002116

基本情報	年式	平成28(2016)年 7月
	エンジン型式	6UZ1
	排気量	9830 cc
	馬力	380 ps
	最大積載量	13800 kg
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]
	車体 長	車検証 11940 mm 実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm 実測 mm
	車体 高	車検証 3790 mm 実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	530 千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (平成28年 4月)
	シフト	MT [7速] セミATの場合⇒[] 他()
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	リターダ	有 [永久磁石]
	エアサス	有 [リア]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	300 L+ 300 L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	8×4
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 低床

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブルルーフ・幅	キャブルルーフ: 標準 キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッゲ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有 [種類 不明]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2025/9/3
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: DKL 製造番号: W9DH696
	床材質・形状	木 [フラット]
	内寸法	長 9610 mm × 幅 2370 mm × 高 2580 mm
	間口	幅 2370 mm × 高 2590 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	1070 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	10 対 [引出] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	可倒
	ジョロダーレール	無 []
	ネタ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 度 h→ 度 ()
	スタンバイ装置	* 有の場合→ [コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[] . []
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストップバー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3344	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYJ77B	車台番号	CYJ77B-7002116

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量 漏れ 異音 振動	○ ○ ○ ○
	ターボ	油漏れ 異音	○ ○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷 水温	○ ○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付 黒煙・白煙	○ ○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		異音	○
		万タ	○
		PTO	作動不良 オイル漏れ 異音
報告欄			

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	1本
	キー(燃料タンク)	2本
	キー(上物)	2本
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
整備記録簿等	記録保管	有
	記録期間	H28.10～R7.4

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		△
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄	EBS異常の警告有		

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び 万タ・異音	○ ○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷 液量 油漏れ	○ ○ ○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		×
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
エアコン	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
インジケーター(警告)ランプ点灯	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
			△
その他報告欄	車幅灯左右1つずつ不灯		
	尿素噴射異常の警告有		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
	ウイングシリンダー		○
	作動油 量・漏れ		○
冷凍機	冷凍機作動		
	エバボレータ	ファン・風量 異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音 ファンモータ	
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ 異音	
	冷却水	液量 漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄 上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	FF	7 (2 A)	6 (2 A)
FR	9 (2 A)	6 (2 A)	
RF	6 (2 A)	4.5 (2 A)	5 (2 A)
RR	5 (2 A)	4.5 (2 A)	3.5 (2 A)
	スペア		6.5 (2 A)
			5 (2 A)

・タイヤサイズ F 245/70R 19.5

R 245/70R 19.5

・タイヤパターン 1 タテ溝 · 2 ミックス · 3 スタッドレス · 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ホイール A 鉄 · B アルミ · C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・状態 イ 異常磨耗 · 口 損傷 · ハ 亀裂 · ニ ひび割れ
* タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート


3

管理番号	3344	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYJ77B	車台番号	CYJ77B-7002116

日付: 2025/9/3

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



キャブ内装	外装	点検者 報告欄
シートの状態 不良	()	キャブ修復歴
破損 無	()	フロントガラス状態
汚れ 中	()	傷あり
欠品 有	(助手席側灰皿)	傷の程度 → 飛石 · · ·
その他 運転席側シート前後に動かせない		中
		(不明)
		(不明)