

車両情報シート

管理番号	3427	形状	アルミ平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NMR88AC	車台番号	NMR88-7016271

基本情報	年式	令和6(2024)年 3月		
	エンジン型式	4JZ1		
	排気量	2990	cc	
	馬力	150	ps	
	最大積載量	3000	kg	
	車検	有 [令和8年 3月 11日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]		
	車体 長	車検証 6060	mm 実測	mm
	車体 幅	車検証 1890	mm 実測	mm
	車体 高	車検証 2420	mm 実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	7 千km			[実走]	
	タコグラフ	有	[別体]	(令和5 年 11 月)		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒[] 他(		
	ペダル数	3				
	ターボ	有				
	ブレーキ	VAC	[ディスク]			
	ABS	有				
	リターダ	無	[]			
	エアサス	無	[]			
	速度抑制装置	無				
	Nox・PM	適合				
	燃料タンク	100	L+	L+	L	
	燃料	軽油	[]			
	アドブルー使用	有				
駆動方式	4×2					
小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→					

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブブルーフ・幅	キャブブルーフ: 標準	キャブ幅: ワイド	←大型の場合は空欄
	ベッド	無		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ []]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ []]		
	ETC	有 [種類 不明]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	有		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/8/21
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	[	
---------------	----------	---	--

上物情報3 (パワーゲート)	形状	無	[]	※跳上の場合⇒	[]
	メーカー	[			

平ボデー

管理番号	3427	形状	アルミ平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NMR88AC	車台番号	NMR88-7016271

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
排ガス・触媒装置	取付	○	
	黒煙・白煙	○	
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	ブロベラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
異音			
報告欄			

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	
	キーレス	有
	取扱説明書	無
	カーテン	無
	フロアマット	有
整備記録簿	工具・ジャッキ	有
	記録保管	無
	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○	
		液量	○	
		油漏れ	○	
		リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
エアコン	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
	コンプレッサー		○
インジケータ(警告)	風量・冷風		○
	ランプ点灯		○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ		残りmm表示	
FF	11	10	
	(3 A)	(3 A)	
FR			
	()	()	
RF	10	9	10
	(3 A)	(3 A)	(3 A)
RR			
	()	()	()
	スペア	7	
	(1 A)	()	

・タイヤサイズ F 205/85R16 R 205/85R16

・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
 * 各タイヤのホイールを()に記入

・状態 * 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ
 * タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


日付： 2025/8/21

車両情報シート

管理番号	3427	形状	アルミ平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NMR88AC	車台番号	NMR88-7016271

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シートの状態	良好 (	キャブ修復暦	無	
破損	無 (	フロントガラス状態	傷あり	
汚れ	少ない	傷の程度→ 点キズ	・	
欠品	無 (	シャーシ サビ	無	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 (	
		ボデー修復暦	無 (	