

車両情報シート

管理番号	3472	形状	平ボデー
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU710M	車台番号	XZU710-0030940

基本情報	年式	令和2(2020) 年 7 月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4000	cc	
	馬力	150	ps	
	最大積載量	2000	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(5t未満)]		
	車体 長	車検証 6190	mm 実測	mm
	車体 幅	車検証 2190	mm 実測	mm
	車体 高	車検証 2230	mm 実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	28 千km			[実走]	
	タコグラフ	無	[]		(年 月)	
	シフト	MT	6 速		セミATの場合⇒[] 他(	
	ペダル数	3				
	ターボ	有				
	ブレーキ	VAC	[ディスク]			
	ABS	有				
	リターダ	無	[]			
	エアサス	無	[]			
	速度抑制装置	無				
	Nox・PM	適合				
	燃料タンク	100	L+	L+	L	
	燃料	軽油	[]			
	アドブルー使用	無				
	駆動方式	4×2				
小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→					

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	無		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ワイド	←大型の場合は空欄
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ []]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ []]		
	ETC	有 [種類 不明]		
	バックカメラ	無 []		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/9/10
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	不明 [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	アオリ	鉄
	床材質	木
	内寸法	長 4360 mm×幅 2110 mm×高 370 mm
	リアあおり 高	370 mm
	床面地上高	850 mm
	ラッシングレール	段
	床フック	3 対 [埋込] 個
	スタンション・ポール	スタンション 個 ポール: 本
	中間柱	
	ネタ	横ネタ→ 鉄 縦ネタ→ 無
	載替	無
	その他情報	

上物情報3 (パワーゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3472	形状	平ボデー
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU710M	車台番号	XZU710-0030940

日付: 2025/9/10

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		ターボ	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
		フューエルポンプ	○
		ファンベルト	○
		冷却水	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
		マフラー	○
	排ガス・触媒装置	状態	○
		取付	○
報告欄	キャブチルト	黒煙・白煙	○
		動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		クラッチ	○
		すべり	○
	クラッチ	切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
		クラッチオイル	○
		量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
		フロベラ・ドライブシャフト	○
報告欄	PTO	異音	○
		ガタ	○

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	1本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	無
	キーレス	無
	取扱説明書	無
	カーテン	無
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
	記録保管	無
	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
		駐車ブレーキ	効き具合
		坂道発進装置	○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
		パワーステアリング	○
		・ギアボックス	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
		エアサス	○
		損傷・漏れ・不良	
		報告欄	

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	パワーゲート	パワーゲート作動	
		ストッパー作動	
		ラジコン・リモコン作動	
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ	
[残りmm表示]	
FF	6 (2 A) 6 (2 A)
FR	() ()
RF	5 (2 A) 5 (2 A) 5 (2 A) 5 (2 A)
RR	() () () ()
スベア	
10 (2 A) ()	
・タイヤサイズ	F 205/70R 17.5 R 205/70R 17.5
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3472	形状	平ボデー
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU710M	車台番号	XZU710-0030940

3
日付： 2025/9/10

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シートの状態 破損 汚れ 欠品 その他	良好	(	キャブ修復暦	・アオリ内張りめくれ
	無	(	フロントガラス状態	
	中	(	傷の程度→ 点キズ	
	無	(	シャーシ サビ	
			フレーム曲がり・修復暦	
			ボデー修復暦	