車両情報シート

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 2024/10/3

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

No	管理番号	1876	形状	ドライバン
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2KG-XZU710M	車台番号	XZU710-0038022

基本情報		
	年式	令和6 (2024) 年 3 月
	エンジン型式	N04C
	排気量	4,000 cc
	馬力	150 ps
	最大積載量	2,000 kg
	車検	有 [令和8 年 3 月 25 日]
	免許区分	準中型(7.5t未満)
	車体 長さ	車検証 6390 mm 実測 mm
	車体 幅	車検証 2220 mm 実測 mm
	車体 高さ	車検証 3140 mm 実測 mm

＊実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報		
	走行km	1 千km [実走]
	タコグラフ	無 [ ] (年 月)
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒ [ ] 他( )
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	VAC [ディスク]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ [ ]
	エアサス	無 [ ]
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	100 L + L + L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	無
	駆動方式	4×2
	小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄

装備類		
	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	無
	その他装備	

上物情報1（荷箱）		
	メーカー	トランテックス [ ]
	型式	
	製造番号[年式]	V003L05-03 [年 月]
	床材質・形状	木 [フラット]
	内寸法 長	4500 mm
	内寸法 幅	2070 mm
	内寸法 高	2170 mm
	間口 幅	2070 mm
	間口 高	2100 mm
	サイドドア	有 [スライド]
	サイドドア寸法	幅: 930 mm 高: 1990 mm
	床面地上高	900 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [ ]
	スタンション	個
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 [ ]
	横根太	鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2（冷凍機）		
	メーカー	[ ]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	冷凍方式	
	設定温度	度 ～ 度
	冷却テスト	外気温 度 h → 度
	スタンバイ装置	＊有の場合→ [コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3（ゲート）		
	形状	[ ] ＊跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 高: mm
	その他情報	

Copyright (c) 2024 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両チェックシート

2

管理番号	1876	形状	ドライバン
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU710M	車台番号	XZU710-0038022

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水 ウォーターポンプ	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	ｽﾍﾟｱｷｰ キャブ	有	
	ｽﾍﾟｱｷｰ 燃料タンク	有	
	ｽﾍﾟｱｷｰ 上物	有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置			
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係（外装）	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯（マーカー）		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係（内装）	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係（バッテリー）	セルモータ		○	
	バッテリー（ターミナル）		○	
	オルタネータ（ダイナモ）		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター（警告）ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉			
	ウイングシリンダー			
	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動			
	エバポレータ	ファン・風量		
		異音		
	コンプレッサー	ベルト張・鳴		
	コンデンサ	異音		
		ファンモータ		
	冷媒サイトグラス	色・量		
	サブエンジン	油量・漏れ		
		異音		
パワーゲート	パワーゲート作動			
	ラジコン・リモコン作動			
報告欄 上記項目状況など記入				

タイヤ
[残りmm表示]

FF		9 (1 A)	9 (1 A)	
FR		( )	( )	
RF	9 (1 A)	9 (1 A)	9 (1 A)	9 (1 A)
RR	( )	( )	( )	( )
	スペア	9 (1 A)	( )	

・タイヤサイズ　F 205/70R 17.5

R 205/70R 17.5

・タイヤパターン　1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
＊各タイヤのタイヤパターンを（　　）に記入

・ホイール　A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄（メッキ）
＊各タイヤのホイールを（　　）に記入

・状態　イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など（　　）に記入
＊ない場合は記載不要

点検結果:　○:良好　△:継続的な点検が必要　×:要修理・交換
対応:　R: 修理　P: 交換　S: 清掃　O: 給油（水）

Copyright (c) 2024 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両チェックシート

管理番号	1876	形状	ドライバン
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU710M	車台番号	XZU710-0038022

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無	( )	
破損	無	( )	キャブ・コーションプレート	有		
スイッチ類	良好	( )	フロントガラス状態	良好	[ ]	
汚れ	無			傷の程度	[ ]( )	
欠品	無	( )	シャーシ サビ	無		
その他			フレーム曲がり・修復暦	無	( )	
			ボデー修復暦	無	( )	

Copyright (c) 2024 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.