

車両情報シート

No	管理番号	3211	形状	深ダンプ
	車名	いすゞ	通称名	ギガ
	型式	QKG-CYM77A	車台番号	CYM77A-7000522

基本情報	年式	平成27 (2015)	年	5	月
	エンジン型式	6UZ1			
	排気量	9,830 cc			
	馬力	380 ps			
	最大積載量	14,000 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	免許区分	大型(11t以上)			
	車体 長さ	車検証 11140 mm	実測	mm	
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm	
	車体 高さ	車検証 3210 mm	実測	mm	
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	609 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (平成27 年 3 月)		
	シフト	MT	7 速 セミATの場合⇒ [] 他()	
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [永久磁石]		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	300	L +	L + L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2(後2軸)		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ									
	フォグランプ	有									
	キャブ幅	標準									
	キャブルーフ	標準									
	キャブグレード	標準									
	ベッド	有									
	エアコン	有	[	オート	]						
	エアバッグ	有									
	パワーウィンドウ	有									
	集中ドアロック	有									
	格納ミラー	有									
	電動ミラー	無									
	オーディオ	有	[	純正	]	[	ラジオ	・	CD	・	]
	ETC	有	[	2.0	]						
	バックカメラ	無	[		]						
	オートクルーズ	無									
	坂道発進補助装置	有									
	その他装備	ドライブレコーダー									

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/5/23

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和		[		]		
	型式	DR14-01S						
	製造番号[年式]	F3033319xxx		[	平成14 年	3 月]		
	内寸法 長	8010	mm					
	内寸法 幅	2340	mm					
	内寸法 高	1300	mm					
	床厚み	8	mm	二重張	[	無	]	
	ボデー材質1	アルミ						
	ボデー材質2	不明						
	リアゲート	下開						
	リアゲート水密	無						
	コボレーン	無	[		]	(		)
	底形状	船底						
	形状(小型)							
	載替	有	新明和確認済					
	その他情報	土砂禁						

上物情報2 (クレーン)	メーカー		[		]
	型式				
	製造番号[年式]		[	年	月]
	吊荷重		[		]
	クレーン段数				
	操作				
	フックイン				
	リアジャッキ				
	載替				
	その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状	無	[		]	*跳上の場合⇒	[		]
	メーカー		[		]				
	型式								
	製造番号								
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm				
	ストッパー寸法	幅:	mm	高:	mm				
	その他情報								

車両チェックシート

管理番号	3211	形状	深ダンプ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYM77A	車台番号	CYM77A-7000522

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	△	下部滲み中
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
			○	
エアコン	コンプレッサー 風量 ガス		○	
			○	
			○	
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動 ホイスト 作動油 量・漏れ 曲がり・ねじれ その他 損傷 クレーン作動 作動油・量・漏れ ラジコン操作 フックイン作動 ワイヤー その他 損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
報告欄 上記項目状況など記入				

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	3	3	
	FR	(1 B)	(1 B)	
	RF			
	RR	6	6	6
		(2 B)	(2 B)	(2 B)
		6	6	6
		(2 B)	(2 B)	(2 B)
	スベア	4	4	
		(1 B)	(2 B)	
・ タイヤサイズ F 295/80R 22.5				
R 11R22.5 16PR				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)





車両チェックシート

管理番号	3211	形状	深ダンプ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYM77A	車台番号	CYM77A-7000522

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	良好 []	
汚れ	中		傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	小	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	