

車両情報シート

管理番号	4290	形状	アルミ平ボデー
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7144547

基本情報	年式	令和元(2019)年 9月		
	エンジン型式	4HK1		
	排気量	5,190	cc	
	馬力	210	ps	
	最大積載量	3,350	kg	
	車検	有 [令和8年 9月 10日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 8,210 mm ・ 幅 2,480 mm ・ 高 2,780 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		

*実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	115 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和元年 6月)		
	シフト	MT 6速 セミATの場合⇒[]		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	無 []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100	L+	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ワイド	←大型の場合は空欄
	ベッド	無		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無 [種類]		
	バックカメラ	無 []		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/7/8
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	パブコ [] [年 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	アオリ	アルミ		
	床材質	鉄		
	内寸法	長 6,200 mm × 幅 2,350 mm × 高 380 mm		
	リアあおり 高	380 mm		
	床面地上高	1,110 mm		
	ラッシングレール	段		
	床フック	対 [] 個		
	スタンション・ポール	スタンション 個 ポール: 本		
	中間柱			
	ネダ	横ネダ→ 鉄/木製 縦ネダ→ 木製		

上物情報3 (パワーゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	操作方法	[]		
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm	

車両情報シート

管理番号	4290	形状	アルミ平ボデー
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7144547

日付： 2026/7/8

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	△
		振動	△
		ターボ	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
		フューエルポンプ	○
		ファンベルト	○
		冷却水	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
		マフラー	○
	排ガス・触媒装置	状態	○
		取付	○
報告欄	E/Gガタつき有	黒煙・白煙	○
		動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		クラッチ	○
		すべり	○
	クラッチ	切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
		クラッチオイル	○
		量	○
	デファレンシャル	油漏れ	前側しみ
		異音	○
		プロペラ・ドライブシャフト	○
	PTO	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	△
		オイル漏れ	△
		異音	△

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	○
		不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	○
エア・コンプレッサ	坂道発進装置	効き具合	○
		漏れ・不良	○
		エア・コンプレッサ	○
		報告欄	

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
		パワーステアリング	○
		・ギアボックス	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
		エアサス	○
		損傷・漏れ・不良	△
		報告欄	

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト	ヘッドライト	○
		フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
		車高灯	○
		作業灯・庫内灯	○
		ナンバー灯	○
		ワイパー	○
		パワーウインドウ	○
電装関係(内装)	集中ドアロック	集中ドアロック	○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
		オーディオ	○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモータ	○
		バッテリー(状態)	○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
エアコン	コンプレッサー	コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
インジケータ(警告)ランプ点灯	その他報告欄	その他報告欄	○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート	パワーゲート作動	○
		ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	9	10	
FR	(1 A)	(1 A)	
RF	10	10	10
RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)
スペア	11		
	(1 A)		
・タイヤサイズ F 225/90R 17.5			
R 225/90R 17.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4290	形状	アルミ平ボデー
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7144547

日付： 2026/7/8

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装			外装							
キー各種	キャブ:	2本	上物:	無	シートの状態	良好	(	)	キャブ修復暦	無	(		
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	有	破損	無	(	)	フロントガラス状態	傷あり			
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	中				傷の程度→	点キズ・		
取説各種	取扱説明書:	無	メンテナンスノート:	有	カーテン	有			シャーシ	サビ	小		
整備記録簿	有				フロアマット	有			フレーム曲がり・修復暦	無	(		
	記録期間→				(	R5.3~R8.6	)	欠品	無	(	)	ボデー修復暦	無

点検者 報告欄

運転席側Rバンパーコーナーカバー欠品
助手席側鳥居前壁腐り