

車両情報シート

No	管理番号	3278	形状	塵芥車
	車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
	型式	TKG-FK62FY	車台番号	FK62FY-590024

基本情報	年式	平成28 (2016)	年	6	月
	エンジン型式	6M60			
	排気量	7,540	cc		
	馬力	240	ps		
	最大積載量	4,200	kg		
	車検	検切	[	年	月 日]
	免許区分	中型(11t未満)			
	車体 長さ	車検証	7000	mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2310	mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	2650	mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	212 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状		←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[マニュアル]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有	[種類 1.0]
	バックカメラ	有	[カラー]
	オートクルーズ	有	
坂道発進補助装置	有		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和		[		]
	型式	GR096-1734J2				
	製造番号[年式]	H705453xxx		[	年	月]
	方式	回転式	*その他→ ()			
	容積	9.5	m3			
	反転装置	無				
	スケール	有				
	載替	無				
	その他情報					

1
日付: 2025/7/4
塵芥車

車両チェックシート

管理番号	3278	形状	塵芥車
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	TKG-FK62FY	車台番号	FK62FY-590024

日付:

塵芥車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	○
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
			噴け不良	○
		ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○	
		ウォーターポンプ	漏れ	○
			汚れ	○
			ホース損傷	○
			水温	○
	マフラー	取付	○	
		排ガス・触媒装置	腐食	○
			詰まり	○
			黒煙・白煙	○
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
報告欄		作動不良	○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	作動		○	
	スイッチ類		○	
	油圧漏れ		○	
	その他 損傷		○	
報告欄				
上記項目 状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
ガタ・異音		○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

タイヤ [残りmm表示]					
	FF	6		7	
		(2 A)		(2 A)	
	FR				
		()		()	
	RF	5	4.5	5	5
	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)	
	RR				
	()				
	スベア				
・ タイヤサイズ F 245/70R 19.5					
R 245/70R 19.5					
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他					
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入					
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)					
* 各タイヤのホイールを()に記入					
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入					
* ない場合は記載不要					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	無	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	無	
	工具	無	
	ジャッキ	無	




車両チェックシート

管理番号	3278	形状	塵芥車
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	TKG-FK62FY	車台番号	FK62FY-590024

日付:

塵芥車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	傷あり []	
汚れ	少ない		傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	小	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	