

車両情報シート

管理番号	3789	形状	深ダンプ
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FV80VZ	車台番号	FV80VZ-500134

基本情報	年式	令和7(2025)年 11月
	エンジン型式	6R30
	排気量	12,800 cc
	馬力	394 ps
	最大積載量	10,300 kg
	車検	有 [令和8年 11月 17日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]
	車体の長・幅・高	車検証:長 11,830 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,730 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (令和7年 4月)
	シフト	セミAT [速] セミATの場合⇒[シフトパイロット]
	ペダル数	2
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	リターダ	有 [EG]
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	300 L+ L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	6×4
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	有 [種類 2.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/2/10

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	極東開発工業 [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: DD14-78 製造番号: 24U070049N
	内寸法	長 8,990 mm × 幅 2,240 mm × 高 1,890 mm
	床厚み	4 mm 二重張 []
	ボデー材質	鉄 鉄の場合→[]
	リアゲート	片開
	リアゲート水密	無
	コボレーン	無 [] / ()
	底形状	角底
	形状(小型)	
	載替	無
その他情報	ボデー材質	HARDOX(ハルドックス)

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: [] クレーン段数:
	ラジコン	
	フックイン	
	リアジャッキ	
その他情報		

車両情報シート

管理番号	3789	形状	深ダンプ
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FV80VZ	車台番号	FV80VZ-500134

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
	異音	○	○
	振動	○	○
	ターボ	油漏れ	○
	異音	○	○
	フェューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	締み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
	マフラー	水温	○
	排ガス・触媒装置	状態	○
	取付	○	○
	黒煙・白煙	○	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り	ガタ・異音		○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
電装関係(内装)	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネーター(ダイナモ)		○
	エアコン	コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
		インジケーター(警告)ランプ点灯	○
	その他報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	ダンプ作動		○
	油圧		○
	ダンプ下がり具合		○
	ホイスト		○
	作動油 量・漏れ		○
	曲がり・ねじれ		○
	ブームの状態		○
	その他 損傷		○
	クレーン	クレーン作動	
		ブームの状態	
クレーン	作動油・量・漏れ		
	ラジコン操作		
	フックイン作動		
	リアジャッキ作動		
	ワイヤー		
	その他 損傷		
	報告欄		

タイヤ [残りmm表示]	FF	FR	RF	RR	スペア
	12 (2 A)	12 (2 A)			
			13 (2 A)	13 (2 A)	13 (2 A)
				13 (2 A)	13 (2 A)
				12 (2 A)	12 (2 A)

・タイヤサイズ F 295/80R22.5
R 275/80R22.5

・タイヤパターン 1タテ溝・2ミックス・3スタッズ・4その他
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ホイール A 鉄・B アルミ・C 鉄(メッキ)
*各タイヤのホイールを()に記入

・状態 イ 異常磨耗・ロ 損傷・ハ 亀裂・ニ ひび割れ
*タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート






3

管理番号	3789	形状	深ダンプ
車名	三菱ふそう	通称名	スーパークリーン
型式	2PG-FV80VZ	車台番号	FV80VZ-500134

日付: 2026/2/10

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装				外装	
キー各種	キャブ: 2本	上物: 無	シートの状態	良好 ()	キャブ修復歴	無 ()
	燃料タンク: 無	キーレス: 有	破損	無 ()	フロントガラス状態	良好
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	無		傷の程度→
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 有	カーテン	有	シャーシ サビ	無
整備記録簿	無	記録期間→ ()	フロアマット	有	フレーム曲がり・修復歴	無 ()
			欠品	無 ()	ボデー修復歴	無 ()

点検者 報告欄

--