

車両情報シート

管理番号	3863	形状	冷凍車
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NMR88AN	車台番号	NMR88-7008642

基本情報	年式	令和3(2021)年 12月		
	エンジン型式	4JZ1		
	排気量	2,990	cc	
	馬力	150	ps	
	最大積載量	2,000	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 6,340 mm ・ 幅 1,910 mm ・ 高 2,980 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm * 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	129 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	MT	6速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC	[ディスク]
	ABS	有	
	リターダ	無	[]
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	98	L+ L+ L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→	全低床 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグラブ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	有 [種類 2.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/2/13
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東プレ [] [令和3年 12月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: F215134
	床材質・形状	鉄 [フラット]
	内寸法	長 4,240 mm × 幅 1,650 mm × 高 1,810 mm
	間口	幅 1,650 mm × 高 1,790 mm
	サイドドア	有 [スライド]
	サイドドア寸法	幅 820 mm × 高 1,670 mm
	床面地上高	1,000 mm
	ラッシングレール	段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: 100 mm リア: 100 mm
	中間柱	
	ジョロダレレール	無 []
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	スノコ上高:1780mm 簡易2室(仕切り版3段階移動可能)

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	東プレ [] [令和3年 12月]
	型式・製造番号	型式: XV32L0C-P 製造番号: F215134
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト	庫内温度 2.5 度 2 h→ -24.5 度 (2月測定)
	スタンバイ装置	無 *有の場合→[コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	外気:11度 後:庫内温度10度2h→-17.5度

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3863	形状	冷凍車
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NMR88AN	車台番号	NMR88-7008642

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	下部滲み
			異音	○
			振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良		
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	ウイングシリンダー	
		作動油 量・漏れ	
		冷凍機作動	○
冷凍機	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	ファンモータ	○	
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油漏れ	
冷却水		異音	
		液量	○
		漏れ	○
パワーゲート	パワーゲート作動	ストッパー作動	
		ラジコン・リモコン作動	
		報告欄	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デフレンシヤル	油漏れ	滲み有
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	2箇所球切れ		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	欠品		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
ホーン	○				
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○		
		インジケータ(警告)ランプ点灯	○		
その他報告欄					

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	9	9	
FR	(2 A)	(2 A)	
RF	9	12	9
RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)
	()	()	()
スペア	8		
	(1 A)	()	
*タイヤサイズ F 205/75R 16			
R 205/75R 16			
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
*各タイヤのホイールを()に記入			
*状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
*タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3863	形状	冷凍車
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NMR88AN	車台番号	NMR88-7008642

日付: 2026/2/13

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種 キャブ: 3本 上物: 2本 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 有	シートの状態 良好 () 破損 無 () 汚れ 中	キャブ修復暦 無 () フロントガラス状態 傷あり 傷の程度→ 点キズ・
工具・ジャッキ 工具: 有 ジャッキ: 有	カーテン 無 フロアマット 有 欠品 無 ()	シャーシ サビ 小 フレーム曲がり・修復暦 無 () ボデー修復暦 無 ()
取説各種 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 無		
整備記録簿 無 記録期間→ ()		

点検者 報告欄