

## 車両情報シート

|      |             |      |                |
|------|-------------|------|----------------|
| 管理番号 | 4066        | 形状   | 平ボデー           |
| 車名   | 日野          | 通称名  | デュトロ           |
| 型式   | 2WG-XZU723M | 車台番号 | XZU723-0001517 |

|      |               |                                                                   |    |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 基本情報 | 年式            | 令和8(2026)年 3月                                                     |    |
|      | エンジン型式        | N04C                                                              |    |
|      | 排気量           | 4,000                                                             | cc |
|      | 馬力            | 150                                                               | ps |
|      | 最大積載量         | 3,000                                                             | kg |
|      | 車検            | 有 [ 令和10年 3月 15日 ] ←抹消の場合不要                                       |    |
|      | サイズ・免許区分      | 小型 [ 準中型(7.5t未満) ]                                                |    |
|      | 車体の<br>長・幅・高さ | 車検証:長 6,830 mm ・ 幅 2,180 mm ・ 高 2,240 mm<br>実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm |    |

\*実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

|      |         |                       |
|------|---------|-----------------------|
| 車両情報 | 走行km    | 1千km [ 実走 ]           |
|      | タコグラフ   | 無 [ ] ( 年 月 )         |
|      | シフト     | MT 6速 セミATの場合⇒[ ]     |
|      | ペダル数    | 3                     |
|      | ターボ     | 有                     |
|      | ブレーキ    | VAC [ ディスク ]          |
|      | ABS     | 有                     |
|      | リターダ    | 無 [ ]                 |
|      | エアサス    | 無 [ ]                 |
|      | 速度抑制装置  | 無                     |
|      | Nox・PM  | 適合                    |
|      | 燃料タンク   | 100 L+ L+ L           |
|      | 燃料      | 軽油 [ ]                |
|      | アドブルー使用 | 有                     |
|      | 駆動方式    | 4×2                   |
|      | 小型・大型形状 | 小型の場合→ 全低床 大型の場合→ [ ] |

|     |           |                                |
|-----|-----------|--------------------------------|
| 装備類 | ヘッドライト    | LED                            |
|     | フォグランプ    | 有                              |
|     | キャブルーフ・幅  | キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄 |
|     | ベッド       | 無                              |
|     | エアコン      | 有 [ マニュアル ]                    |
|     | エアバッグ     | 有                              |
|     | パワーウィンドウ  | 有                              |
|     | 集中ドアロック   | 有                              |
|     | ミラー機能     | 有 [ 格納ミラー ・ ・ ]                |
|     | オーディオ     | 有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ・ ]           |
|     | ETC       | 無 [ 種類 ]                       |
|     | バックカメラ    | 有 [ カラー ]                      |
|     | ドライブレコーダー | 無                              |
|     | オートクルーズ   | 無                              |
|     | 坂道発進装置    | 無                              |
|     | その他装備     |                                |

|               |            |                |
|---------------|------------|----------------|
| ①入庫確認<br>車両業務 | ②営業<br>支店長 | ③HP掲載<br>営業支援G |
|               |            |                |

1

日付: 2026/7/30  
平ボデー

|                   |            |                                    |
|-------------------|------------|------------------------------------|
| 上物情報1<br>(荷台)     | メーカー[年式]   | [ ] [ 年 月 ]                        |
|                   | 型式・製造番号    | 型式: 製造番号:                          |
|                   | アオリ        | 鉄                                  |
|                   | 床材質        | 木                                  |
|                   | 内寸法        | 長 5,000 mm × 幅 2,080 mm × 高 380 mm |
|                   | リアあおり 高    | 370 mm                             |
|                   | 床面地上高      | 940 mm                             |
|                   | ラッシングレール   | 段                                  |
|                   | 床フック       | 対 [ ] 個                            |
|                   | スタンション・ポール | スタンション 個 ポール: 本                    |
|                   | 中間柱        |                                    |
| 上物情報3<br>(パワーゲート) | ネダ         | 横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄                      |
|                   | 載替         | 無                                  |
|                   | その他情報      |                                    |

|                   |          |                 |
|-------------------|----------|-----------------|
| 上物情報3<br>(パワーゲート) | 形状       | [ ] ※跳上の場合⇒ [ ] |
|                   | メーカー     | [ ]             |
|                   | 型式・製造番号  | 型式: 製造番号:       |
|                   | 操作方法     | [ ]             |
|                   | 寸法(外寸)   | 幅: mm 奥行: mm    |
|                   | ストッパー迄寸法 | 幅: mm 奥行: mm    |
| 上物情報3<br>(パワーゲート) | その他情報    |                 |
|                   |          |                 |

車両情報シート

|      |             |      |                |
|------|-------------|------|----------------|
| 管理番号 | 4066        | 形状   | 平ボデー           |
| 車名   | 日野          | 通称名  | デュトロ           |
| 型式   | 2WG-XZU723M | 車台番号 | XZU723-0001517 |

日付： 2026/7/30

平ボデー

| 項目   | 内容       | 点検項目     | 点検結果 |
|------|----------|----------|------|
| エンジン | エンジン     | 液量       | ○    |
|      |          | 漏れ       | ○    |
|      |          | 異音       | ○    |
|      |          | 振動       | ○    |
|      | ターボ      | 油漏れ      | ○    |
|      |          | 異音       | ○    |
|      | フューエルポンプ | 漏れ       | ○    |
|      | ファンベルト   | 緩み・鳴き    | ○    |
|      | 冷却水      | 液量       | ○    |
|      | ウォーターポンプ | 漏れ・汚れ・損傷 | ○    |
|      |          | 水温       | ○    |
|      | マフラー     | 状態       | ○    |
|      | 排ガス・触媒装置 | 取付       | ○    |
|      |          | 黒煙・白煙    | ○    |
| 報告欄  | キャブチルト   | 動作       |      |
|      |          |          |      |

| 項目               | 内容            | 点検項目  | 点検結果 |
|------------------|---------------|-------|------|
| ミッション・<br>動力伝達装置 | ミッション         | 状態    | ○    |
|                  |               | 入れやすさ | ○    |
|                  |               | オイル漏れ | ○    |
|                  |               | 異音    | ○    |
|                  | クラッチ          | すべり   | ○    |
|                  |               | 切れ不良  | ○    |
|                  |               | 切れ位置  | ○    |
|                  |               | 異音    | ○    |
|                  | クラッチオイル       | 量     | ○    |
|                  | デフレンシヤル       | 油漏れ   | ○    |
|                  |               | 異音    | ○    |
|                  | プロペラ・ドライブシャフト | 異音    | ○    |
|                  |               | ガタ    | ○    |
| 報告欄              | PTO           | 作動不良  |      |
|                  |               | オイル漏れ |      |
|                  |               | 異音    |      |
|                  |               |       |      |

| 項目        | 内容     | 点検項目  | 点検結果 |
|-----------|--------|-------|------|
| 制動装置・その他  | ブレーキ   | 効き具合  | ○    |
|           |        | ABS   | ○    |
|           | エアマスター | 不良・油漏 |      |
|           | 駐車ブレーキ | 効き具合  | ○    |
|           | 坂道発進装置 |       |      |
| エア・コンプレッサ | 報告欄    | 漏れ・不良 |      |
|           |        |       |      |

| 項目            | 内容                   | 点検項目     | 点検結果 |
|---------------|----------------------|----------|------|
| かじ取り装置<br>足廻り | ハンドル                 | 遊び       | ○    |
|               |                      | ガタ・異音    | ○    |
|               | パワーステアリング<br>・ギアボックス | 損傷       | ○    |
|               |                      | 液量       | ○    |
|               | リーフスプリング             | 油漏れ      | ○    |
|               |                      | 異音・折損    | ○    |
|               | エアサス                 | 損傷・漏れ・不良 |      |
| 報告欄           |                      |          |      |

| 項目              | 内容        | 点検項目     | 点検結果 |   |
|-----------------|-----------|----------|------|---|
| 電装関係(外装)        | ヘッドライト    |          | ○    |   |
|                 | フォグランプ    |          | ○    |   |
|                 | ウインカー     |          | ○    |   |
|                 | ストップランプ   |          | ○    |   |
|                 | 車幅灯(マーカー) |          |      |   |
|                 | 車高灯       |          |      |   |
|                 | 作業灯・庫内灯   |          |      |   |
|                 | ナンバー灯     |          | ○    |   |
|                 | 電装関係(内装)  | ワイパー     |      | ○ |
|                 |           | パワーウインドウ |      | ○ |
| 集中ドアロック         |           |          | ○    |   |
| ミラー機能           |           |          | ○    |   |
| ホーン             |           |          | ○    |   |
| オーディオ           |           |          | ○    |   |
| バックアイカメラ        |           |          | ○    |   |
| 計器類 点灯状態        |           |          | ○    |   |
| ルームランプ          |           |          | ○    |   |
| セルモータ           |           |          | ○    |   |
| バッテリー(状態)       |           |          | ○    |   |
| オルタネータ(ダイナモ)    |           |          | ○    |   |
| エアコン            |           | コンプレッサー  |      | ○ |
|                 | 風量・冷風     |          | ○    |   |
| インジケータ(警告)ランプ点灯 |           |          | ○    |   |
| その他報告欄          |           |          |      |   |

| 項目             | 内容        | 点検項目 | 点検結果 |
|----------------|-----------|------|------|
| 上物関係<br>パワーゲート | パワーゲート    | 作動   |      |
|                |           |      |      |
|                |           |      |      |
|                | ストッパー     | 作動   |      |
|                |           |      |      |
|                | ラジコン・リモコン | 作動   |      |
|                |           |      |      |
|                |           |      |      |
|                |           |      |      |
|                |           |      |      |
| 報告欄            |           |      |      |

| タイヤ                                        |         |         |         |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|
| [残りmm表示]                                   |         |         |         |
| FF                                         |         | 8       | 8       |
| FR                                         |         | ( 1 A ) | ( 1 A ) |
| RF                                         | 8       | 8       | 8       |
| RR                                         | ( 1 A ) | ( 1 A ) | ( 1 A ) |
|                                            | スペア     | 8       |         |
|                                            |         | ( 1 A ) | ( )     |
| ・タイヤサイズ F 215/70R 17.5                     |         |         |         |
| R 215/70R 17.5                             |         |         |         |
| ・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 |         |         |         |
| * 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入                      |         |         |         |
| ・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)               |         |         |         |
| * 各タイヤのホイールを( )に記入                         |         |         |         |
| ・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ          |         |         |         |
| * タイヤの状態を( )に記入                            |         |         |         |

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換





## 車両情報シート

|      |             |      |                |
|------|-------------|------|----------------|
| 管理番号 | 4066        | 形状   | 平ボデー           |
| 車名   | 日野          | 通称名  | デュトロ           |
| 型式   | 2WG-XZU723M | 車台番号 | XZU723-0001517 |

日付： 2026/7/30

平ボデー

## 外装状態



|    |     |    |   |    |     |   |   |   |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 記号 | A   | B  | C | S  | U   | W | H | M |
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| 車内付属品   |           |          |            | キャブ内装  |        | 外装          |                                           |
|---------|-----------|----------|------------|--------|--------|-------------|-------------------------------------------|
| キー各種    | キャブ:      | 3本       | 上物:        | 無      | シートの状態 | 良好          | ( )                                       |
|         | 燃料タンク:    | キャブキーと同一 | キーレス:      | 無      | 破損     | 無           | ( )                                       |
| 工具・ジャッキ | 工具:       | 有        | ジャッキ:      | 有      | 汚れ     | 無           | キャブ修復暦 無 ( )<br>フロントガラス状態 良好<br>傷の程度→ . . |
| 取説各種    | 取扱説明書:    | 有        | メンテナンスノート: | 有      | カーテン   | 無           |                                           |
| 整備記録簿   | 無         |          |            | フロアマット | 有      | シャーシ サビ     | 無                                         |
|         | 記録期間→ ( ) |          |            | 欠品     | 無      | フレーム曲がり・修復暦 | 無 ( )                                     |
|         |           |          |            |        |        | ボデー修復暦      | 無 ( )                                     |

## 点検者 報告欄

|  |
|--|
|  |
|--|