

車両情報シート

管理番号	4507	形状	クレーン付車載車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU730M	車台番号	XZU730-0003861

基本情報	年式	令和8(2026) 年 2 月	
	エンジン型式	N04C	
	排気量	4,000	cc
	馬力	180	ps
	最大積載量	2,600	kg
	車検	有 [令和10 年 2 月 12 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	小型 [中型(8t未満)]	
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 9,010 mm ・ 幅 2,250 mm ・ 高 2,610 mm	
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ	

車両情報	走行km	1 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC [ディスク]	
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	100 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	無	
	エアコン	有 [マニュアル]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/9/4
クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	花見台 [令和8 年 1 月]	
	型式・製造番号	型式: SF23AA 製造番号: 51662	
	内寸法	長 5,700 mm × 幅 2,080 mm × 高 100 mm	
	床面地上高	950 mm	
	床フック	5 対 [埋込] 個	
	スタンション・ポール	スタンション: 個	ポール: 本
	ウインチ	有	
	歩み板	有 [自動歩み]	
	ラジコン	有	
	ネダ	横ネダー 鉄	縦ネダー 鉄
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	ユニック [令和7 年 3 月]	
	型式・製造番号	型式: URG264A 製造番号: G305614	
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: 2.6t []	クレーン段数: 4段
	ラジコン	有	
	フックイン	有	
	リアジャッキ	無	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	操作方法	[・]	
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm
	その他情報		

車両情報シート

管理番号	4507	形状	クレーン付車載車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU730M	車台番号	XZU730-0003861

日付： 2026/9/4

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
キャブチルト	動作	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
	異音	異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
		フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
	車高灯		○
		作業灯・庫内灯	○
		ナンバー灯	○
	電装関係(内装)	ワイパー	○
		パワーウインドウ	○
		集中ドアロック	○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
	オーディオ		○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモーター	○
	バッテリー(状態)		○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
エアコン	コンプレッサ	風量・冷風	○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	その他報告欄		○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	上物動作		○
		作動油 量・漏れ	○
		ラジコン作動	○
		ウインチワイヤー	○
		自動歩み・オートスライダー	○
クレーン	その他 損傷		○
		クレーン作動	○
		ブームの状態	○
		作動油・量・漏れ	○
		ラジコン操作	○
		フックイン作動	○
		リアジャッキ作動	○
		ワイヤー	○
パワーゲート	その他 損傷		○
		パワーゲート作動	○
		ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
報告欄			

タイヤ							
[残りmm表示]	FF	11 (1 A)		11 (1 A)			
	FR	()		()			
	RF	11 (1 A)	11 (1 A)	11 (1 A)	11 (1 A)		
	RR	()	()	()	()		
		スペア 11 (1 A)		()			
				()			
	・タイヤサイズ						
	F 215/70R 17.5						
	R 215/70R 17.5						
	・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他						
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入							
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)							
* 各タイヤのホイールを()に記入							
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ							
* タイヤの状態を()に記入							

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4507	形状	クレーン付車載車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU730M	車台番号	XZU730-0003861

日付： 2026/9/4

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	2本	上物:	無	シートの状態	良好 ()
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	有	破損	無 ()
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	無
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	無
整備記録簿	無		フロアマット	有	シャーシ サビ	無
	記録期間→	()	欠品	無 ()	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
					ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄