

車両情報シート

管理番号	4313	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FBA20	車台番号	FBA20-612663

基本情報	年式	令和8(2026)年 3月		
	エンジン型式	4P10		
	排気量	2,990	cc	
	馬力	130	ps	
	最大積載量	2,000	kg	
	車検	有 [令和10年 3月 25日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(5t未満)]		
	車体の長・幅・高	車検証:長 4,890 mm ・ 幅 1,830 mm ・ 高 2,640 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm * 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	1千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	MT	5速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC	[ディスク]
	ABS	有	
	リターダ	無	[]
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	70	L+ L+ L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグラブ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無	
	エアコン	有 [マニュアル]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ティオ]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/6/24
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東プレ [] [令和7年 6月]		
	型式・製造番号	型式:	製造番号: H250022	
	床材質・形状	アルミ [縞板]		
	内寸法	長 3,050 mm × 幅 1,640 mm × 高 1,660 mm		
	間口	幅 1,650 mm × 高 1,630 mm		
	サイドドア	有 [片開]		
	サイドドア寸法	幅 850 mm × 高 1,540 mm		
	床面地上高	890 mm		
	ラッシングレール	段		
	床フック	対 []	個	
	スタンション・ポール	スタンション: 個	ポール: 本	
	壁厚	サイド: 50 mm	リア: 50 mm	
	中間柱			
	ジョロダレレール	無 []		
	ネダ	横ネダ→ 鉄	縦ネダ→ 鉄	
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	東プレ [] [年 月]		
	型式・製造番号	型式:	製造番号:	
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~ -5 度		
	冷却テスト	庫内温度 18.5 度	3 h→	-4.5 度 (6月測定)
	スタンバイ装置	無 *有の場合→[コード]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ	h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式・製造番号	型式:	製造番号:	
	操作方法	[]		
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm	
	その他情報			

車両情報シート

管理番号	4313	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FBA20	車台番号	FBA20-612663

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
		冷凍機作動	○
冷凍機	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	ファンモータ	○	
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油漏れ	○
		異音	○
冷却水	液量	○	
	漏れ	○	
パワーゲート	パワーゲート作動	ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
		報告欄	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デフレンシヤル	油漏れ
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
	異音	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
		車高灯	○
		庫内灯	○
		ナンバー灯	○
		ワイパー	○
		パワーウインドウ	○
		集中ドアロック	○
電装関係(内装)	ミラー機能	ホーン	○
		オーディオ	○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモータ	○
		バッテリー(状態)	○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
		コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
インジケータ(警告)ランプ点灯	○		
その他報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	6.5	6.5	
FR	(1 A)	(1 A)	
RF	6.5	6.5	6.5
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	()	()	()
スペア	6.5	()	()
	(1 A)	()	()
・タイヤサイズ	F 195/75R 15		
	R 195/75R 15		
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入		
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	4313	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FBA20	車台番号	FBA20-612663

日付: 2026/6/24

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種 キャブ: 2本 上物: 無 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 有	シートの状態 良好 () 破損 無 ()	キャブ修復暦 無 () フロントガラス状態 良好 傷の程度→ . . .
工具・ジャッキ 工具: 有 ジャッキ: 有	汚れ 無	シャーシ サビ 無
取説各種 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 有	カーテン 無	フレーム曲がり・修復暦 無 ()
整備記録簿 無 記録期間→ ()	フロアマット 有	ボデー修復暦 無 ()
	欠品 無 ()	

点検者 報告欄