

車両情報シート

管理番号	3930	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2DG-GK2ABA	車台番号	GK2AB-102831

基本情報	年式	令和8(2026) 年 2 月	
	エンジン型式	A05C	
	排気量	5,120	cc
	馬力	260	ps
	最大積載量	10,000	kg
	車検	有 [令和9 年 2 月 26 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	増トン [大型(11t以上)]	
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 10,780 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,170 mm	
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ	

車両情報	走行km	1 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (令和7 年 3 月)	
	シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	6×4	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/7/10

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	[東亜自動車] [令和8 年 2 月]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号: TA2068
	内寸法	長 6,700 mm × 幅 2,350 mm × 高 700 mm	
	床面地上高	1,150 mm	
	床フック	8 対 [埋込] 個	
	スタンション・ポール	スタンション: 個	ポール: 本
	ウインチ	無	
	歩み板	無 []	
	ラジコン	無	
	ネダ	横ネダ→ 鉄	縦ネダ→ 鉄
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	ユニック [令和7 年 5 月]	
	型式・製造番号	型式: URG504AMS	製造番号: G504678
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: 2.9t []	クレーン段数: 4段
	ラジコン	有	
	フックイン	有	
	リアジャッキ	無	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	操作方法	[・]	
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm
	その他情報		

車両情報シート

管理番号	3930	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2DG-GK2ABA	車台番号	GK2AB-102831

日付： 2026/7/10

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フェUELポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯 ナンバー灯	ヘッドライト	○
		フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
		車高灯	○
		作業灯	○
		ナンバー灯	○
		ワイパー	○
		ワイパー	○
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック ミラー機能 ホーン オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ セルモーター バッテリー(状態) オルタネータ(ダイナモ)	ワイパー	○
		ワイパー	○
		パワーウインドウ	○
		集中ドアロック	○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
		オーディオ	○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
エアコン	コンプレッサー 風量・冷風	コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
		コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
		コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
		コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
		コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄	インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄	インジケーター(警告)ランプ点灯	○
		その他報告欄	

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	上物動作 作動油 量・漏れ ラジコン作動 ウインチワイヤー 自動歩み・オートスライダー その他 損傷	上物動作	
		作動油 量・漏れ	
		ラジコン作動	
		ウインチワイヤー	
		自動歩み・オートスライダー	
		その他 損傷	
クレーン	クレーン作動 ブームの状態 作動油・量・漏れ ラジコン操作 フックイン作動 リアジャッキ作動 ワイヤー その他 損傷	クレーン作動	○
		ブームの状態	○
		作動油・量・漏れ	○
		ラジコン操作	○
		フックイン作動	○
		リアジャッキ作動	○
パワーゲート	ワイヤー その他 損傷 パワーゲート作動 ストッパー作動 ラジコン・リモコン作動	ワイヤー	○
		その他 損傷	○
		パワーゲート作動	
		ストッパー作動	
報告欄			

タイヤ				
[残りmm表示]				
FF		9	9	
FR		(1 A)	(1 A)	
RF	9	9	9	9
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	9	9	9	9
	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	スペア	9	9	
		(1 A)	(1 A)	
・タイヤサイズ F 255/70R 22.5				
R 245/70R 19.5				
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ				
* タイヤの状態を()に記入				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3930	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2DG-GK2ABA	車台番号	GK2AB-102831

日付： 2026/7/10

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装				外装						
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	良好	(	)	キャブ修復暦	無	(	)		
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	無	破損	無	(	)	フロントガラス状態	良好				
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	無			傷の程度→		・		・	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有				シャーシ サビ	無			
整備記録簿	無				フロアマット	有			フレーム曲がり・修復暦	無	(			
	記録期間→				(	)	欠品	無	(	)	ボデー修復暦	無	(	

点検者 報告欄